



جمهوری اسلامی ایران



استاندارد ملی ایران

۲۲۱۵۶-۶

چاپ اول

۱۳۹۹

INSO

22156-6

1st Edition

2021

Modification of  
BS EN 12953-6:  
2011

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای -  
قسمت ۶: الزامات تجهیزات دیگ

Shell boilers-  
Part 6: Requirements for equipment for  
the boiler

ICS:23.020.01; 23.060.30; 27.060.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱-۸)

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

ایمیل: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

ب

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روز رسانی نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت ۶: الزامات تجهیزات دیگ»

#### سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

رئیس- انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران

ادب‌آوازه، عبدالوهاب

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

دبیر:

مدیر عامل- شرکت مهندسی و بازرگانی آزمایشگاه نیما و

کریم، حسن

دبیر- کمیته متناظر ISIRI/TC 58

(کارشناسی مهندسی متالورژی)

#### اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس- سازمان ملی استاندارد ایران

آریافر، توحید

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

مدیر فنی- شرکت پویا پرتو تبریز

ابراهیمی، عیسی

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

بازرگان فنی- شرکت ناظرکاران

ابو، وحید

(کارشناسی مهندسی متالورژی)

رئیس اداره تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ایمنی- وزارت

حسنی، موسی‌الرضا

تعاون، کار و رفاه اجتماعی

(کارشناسی ارشد حقوق)

مدیر واحد مهندسی تاسیسات- شرکت شوفاژ کار

حق‌پرست، محمدرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

مدیر تحقیق و توسعه- شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات

ریاحی، میثم

(دکتری مهندسی متالورژی)

معاونت کیفیت- شرکت شوفاژ کار

زکی‌خانی، محمد

(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

مدیر عامل- شرکت شعله افروزان دیمه

سراج، محمود

(کارشناسی مهندسی برق)

مدیر عامل- شرکت ناظرکاران

سری، جلیل

(دکتری مهندسی مکانیک)

**سمت و / یا محل اشتغال:**

**اعضاء:** (سامی به ترتیب حروف الفبا)

مدیر مهندسی - شرکت پاکمن	شارع فام، مهیار (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
مدیر عامل - شرکت آستا	صالحی، امید (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
مدیر بازرگانی - شرکت توگا	صفری، مهران (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
کارشناس - سازمان ملی استاندارد ایران	عادل‌فر، راضیه (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)
مدیر فنی - شرکت ISQI	فراهانی، علی (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
بازرس فنی - شرکت مهندسی و بازرگانی فنی آزمایشگاه نیما	فرهودی، فرزین (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)
مدیر آزمایشگاه - شرکت مهندسی و بازرگانی فنی آزمایشگاه نیما	کشاورز، محمدرضا (کارشناسی مهندسی مکانیک)
کارشناس واحد تحقیق و توسعه - شرکت شوفاژ کار	لطیفی، جواد (کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی)
مدیر اطمینان مرغوبیت - ماشین‌سازی اراک	لونی، بابک (کارشناسی مهندسی مکانیک)
کارشناس - سازمان ملی استاندارد ایران	معزی، محمداحسان (کارشناسی مهندسی مواد)
مدیر فنی - شرکت مهندسی و بازرگانی فنی آزمایشگاه نیما	نادرخانی، فرید (کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد)
مدیر فنی - شرکت مهندسی و بازرگانی فنی آزمایشگاه نیما	ناظمی، میلاد (کارشناسی مهندسی فناوری بازرگانی جوش)

سمت و / یا محل اشتغال:

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

مدیر بازرسی - شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات

نوریان، سجاد

(کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

سمت و / یا محل اشتغال:

ویراستار:

مدیر کل - دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران

قزلباش، پریچهر

(کارشناسی فیزیک)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	۱
مقدمه	۱
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ اصطلاحات و تعاریف	۲
۴ الزامات عمومی برای دیگ‌های بخار و دیگ‌های آب داغ	۸
۴-۱ وسایل حفاظتی (شیرهای اطمینان) در برابر فشار بیش از حد	۸
۴-۲ مواد شیرها، اتصالات، فلنچ‌ها و پیچ و مهره	۸
۴-۳ سیستم‌های محافظ	۸
۴-۴ منبع تامین حرارت	۹
۴-۵ پیش‌گرمکن‌های گرم‌شونده با حرارت دودکش	۱۰
۴-۶ وسایل تخلیه و بلودان	۱۰
۴-۷ کیفیت آب	۱۱
۴-۸ حفاظت کیفیت آب	۱۱
۵ الزامات ویژه برای دیگ‌های بخار	۱۳
۵-۱ نشانگر سطح آب	۱۳
۵-۲ نشانگر فشار و دمای بخار	۱۶
۵-۳ شیرهای اتصالات	۱۶
۵-۴ منبع آب تغذیه	۱۷
۵-۵ کنترل آب تغذیه	۱۷
۵-۶ وسایل محدود کننده	۱۷
۵-۷ دیگ‌های بخار با منبع تامین حرارت الکتریکی	۱۸
۶ الزامات ویژه برای دیگ‌های آب داغ	۱۸
۶-۱ سیستم‌های تولید آب داغ (برای مثال به پیوست الف مراجعه شود)	۱۸
۶-۲ خطوط انبساط و تغذیه برای سیستم‌های تهویه باز	۱۹
۶-۳ منبع تامین آب	۲۰
۶-۴ نشانگر سطح آب	۲۰
۶-۵ وسایل محدود کننده	۲۱
۶-۶ شیرهای تهویه	۲۳

عنوان	صفحه
۷-۶ نشانگر فشار و دما	۲۳
۸-۶ کنترل کننده فشار	۲۳
۹-۶ تخلیه از شیرهای اطمینان	۲۳
۱۰-۶ دیگ‌های آب داغ با منبع تامین حرارت الکتریکی	۲۴
۱۱-۶ حالت موازی عملکرد دیگ‌های آب داغ	۲۴
۷ جنبه های عملیاتی دیگ شامل آزمون و نگهداشت	۲۴
۸ وسایل اعلام خطر و پایش از واحد تاسیسات دیگ	۲۵
پیوست الف (آگاهی‌دهنده) نمونه‌هایی از سیستم‌های دیگ بخار آب داغ	۲۶
پیوست ب (الزامی) ابعاد فضای انسباط	۴۰
پیوست پ (آگاهی‌دهنده) جنبه های عملکرد دیگ	۴۳
پیوست ت (آگاهی‌دهنده) وسایل تخلیه و بلودان	۴۷
پیوست ث (آگاهی‌دهنده) هشدارها و پایش واحد تاسیسات دیگ	۴۹
پیوست ج (آگاهی‌دهنده) تغییرات اعمال شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع	۵۲
کتابنامه	۵۳

## پیش‌گفتار

استاندارد «دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع بوسته‌ای- قسمت ۶: الزامات تجهیزات دیگ» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در یک‌هزار و هشت‌صد و بیست و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد منطقه‌ای زیر به روش «ترجمه تغییر یافته» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی همراه با اعمال تغییرات با توجه به مقتضیات کشور است:

BS EN 12953-6: 2011, Shel boilers\_ Part 6: Requirements for equipment for the boiler.

## مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۲۲۱۵۶ است. سایر قسمتهای این استاندارد به شرح زیر است:

- قسمت ۱: کلیات؛
  - قسمت ۲: مواد برای قطعات تحت فشار دیگ‌ها و متعلقات؛
  - قسمت ۳: طراحی و محاسبات اجزای تحت فشار؛
  - قسمت ۴: روش اجرا و ساخت قطعات تحت فشار دیگ؛
  - قسمت ۵: بازرسی حین ساخت، مستندسازی و نشانه‌گذاری قطعات تحت فشار دیگ؛
  - قسمت ۷: الزامات سامانه‌های اشتعال برای سوخت‌های مایع و گاز برای دیگ‌ها؛
  - قسمت ۸: الزامات وسایل حفاظتی در برابر فشار بیش از حد؛
  - قسمت ۱۰: الزامات آب تغذیه و کیفیت آب دیگ؛
  - قسمت ۱۱: آزمون‌های پذیرش؛
- Part 9: Shell boilers -Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories
  - Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler;
  - Part 13: Operating instructions;
  - Part 14: Guideline for involvement of an inspection body independent of the manufacturer.

## دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای - قسمت ۶: الزامات تجهیزات دیگ

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات برای تجهیزات مرتبط با ایمنی دیگ‌های پوسته‌ای تعریف شده در استاندارد ۱-۱ EN 12953-1 به منظور اطمینان از عملکرد دیگ در محدوده مجاز (فسار، دما، و غیره) می‌باشد و در صورتی که در حین عملیات دیگ این محدوده از مقادیر تعیین شده فراتر رود، منبع تامین انرژی باید بدون مداخله دستی، قطع و قفل شود.

یادآوری ۱- حداکثر زمان عملکرد بدون مداخله دستی باید برای هر سیستم دیگ مشخص شود.

یادآوری ۲- پیوست پ پیشنهاداتی درباره عملکرد و آزمون سیستم دیگ با بیشینه زمان عملکرد بدون مداخله دستی تا ۷۲ ساعت را ارائه می‌دهد.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط، جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

**2-1 EN 12953-1:2002, Shell boilers - Part 1: General**

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۵-۲۲۱۵۶ : سال ۱۳۹۵، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای - قسمت ۱: کلیات - با استفاده از استاندارد ۱-۱:2012 EN 12953 «به روش ترجمه تغییر یافته» تدوین شده است.

**2-2 EN 12953-2:2002, Shell boilers-Part 2:Materials for pressure parts of boilers and accessories.**

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۱۵۶-۲ : سال ۱۳۹۵، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای - قسمت ۲: مواد برای قطعات تحت فشار دیگ‌ها و متعلقات - با استفاده از استاندارد ۲۰۱۲ EN 12953: 2012 «به روش ترجمه تغییر یافته» تدوین شده است.

**2-3 EN 12953-7:2002, Shell boilers -Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers**

**یادآوری**- استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۱۵۶-۷: سال ۱۳۹۷، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت ۷: الزامات سامانه‌های اشتعال سوخت‌های مایع و گاز برای دیگ‌ها- با استفاده از استاندارد ۱۲۹۵۳-۷: EN 12953-7 «به روش ترجمه تغییر یافته» تدوین شده است.

**2-4** EN 12953-8:2001, Shell boilers- Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure

**یادآوری**- استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۱۵۶-۸: سال ۱۳۹۵، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت ۸: الزامات وسایل حفاظتی در برابر فشار بیش از حد- با استفاده از استاندارد ۱۲۹۵۳-۸: EN 12953-8:2001+ Cor1:2002 «به روش ترجمه تغییر یافته» تدوین شده است.

**2-5** EN 12953-9:2007, Shell boilers -Part 9: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

**۶-۲**- استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۱۵۶-۱۰: سال ۱۳۹۵، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت ۱۰: الزامات آب تغذیه و کیفیت آب دیگ- با استفاده از استاندارد ۱۲۹۵۳-10:2003 EN 12953-10:2003 «به روش ترجمه تغییر یافته» تدوین شده است.

**2-7** EN 12953-12:2003, Shell boilers-Part 12: Requirements for grate firing systems for solid fuels for the boiler

**2-8** EN 50156-1:2004, Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment- Part 1: Requirements for application design and installation

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

#### کنترل کننده‌ها

##### controls

وسایلی که برای حفظ و کنترل متغیر (فشار، دما و غیره) در یک مقدار مشخص ( نقطه تنظیم) استفاده می‌شود.

۲-۳

#### محدود کننده

##### limiter

وسیله محدود کننده که به منظور دست‌یابی به مقدار ثابت (فشار، دما و غیره) از طریق قطع و قفل کردن منبع انرژی، استفاده می‌شود و پیش از روشن کردن مجدد نیاز به باز کردن قفل به صورت دستی دارد.

وسیله محدود کننده نیاز دارد به:


- عملکرد از طریق اندازه‌گیری یا شناسایی و؛

- عملکرد فعالسازی برای تصحیح، یا خاموش شدن، یا خاموش شدن و قفل شدن،

و هر کاری که برای عملکرد مرتبط با اینمی که در دستورالعمل اجزای تحت فشار مستقیم تعریف شده است که چه به تنها یا به عنوان بخشی از سیستم اینمی (برای مثال حسگرهای محدودکننده‌ها و غیره) انجام می‌شود (به شکل ۱ مراجعه شود).

**یادآوری ۱**- در صورتی که این کار با استفاده از سیستم‌های چندکاتاله انجام شود، تمامی موارد یا محدودکننده‌ها برای اهداف اینمی مشمول سیستم حفاظتی می‌باشند.

**یادآوری ۲**- تنظیم مجدد دستی می‌تواند به عنوان بخشی از محدود کننده یا مدار اینمی صورت گیرد. این کار توسط یک متصدی مسئول با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی انجام می‌شود.



شکل ۱- وسایل محافظت‌کننده و لوازم اینمی

۳-۳

## استقلال

### independent

قابلیت کارکرد مورد نیاز بدون وابستگی به سایر تجهیزات می‌باشد.

۴-۳

## قفل شدن

### lock-out

شرایط اینم خاموش شدن سیستم محافظت به طوری که شروع مجدد آن فقط می‌تواند از طریق تنظیم مجدد دستی محدودکننده یا از طریق تنظیم مجدد دستی مدار اینمی انجام شود و نه از روش‌های دیگر.

۵-۳

## بررسی عملکردی

### functional check

آزمون دستگاه ایمنی به منظور اطمینان از انجام عملکرد مورد نظر می‌باشد.

۶-۳

## دیگ‌های بخار با منبع تامین حرارت الکتریکی

### electrically heated steam boilers

دیگ‌های بخار که در آن‌ها آب به وسیله جریان الکتریسیته بین الکترودها یا از طریق گرمکن‌های غوطه‌ور، گرم می‌شود.

۷-۳

## دیگ‌های آب داغ با منبع تامین حرارت الکتریکی

### electrically heated hot water boilers

دیگ‌های آب داغ که در آن‌ها آب به وسیله جریان الکتریسیته بین الکترودها یا از طریق گرمکن‌های غوطه‌ور، گرم می‌شود.

۸-۳

## منابع انبساط

### expansion vessels

ظروفی که تغییرات حجم آب ناشی از دما را جبران می‌کند:

الف- منابع انبساط بسته که تحت فشار می‌باشند؛

ب- منابع انبساط باز که به فشار جو تخلیه می‌شوند و تحت فشار نمی‌باشند.

۹-۳

## توان حرارتی مجاز

### **allowable heat output**

بیشینه توان حرارتی (معادل جریان جرمی آب ضرب در اختلاف بین آنتالپی خروجی و ورودی) که می‌تواند در حین عملیات پیوسته دیگ تولید شود و دیگ‌های آب داغ می‌تواند در آن توان مورد بهره برداری قرار گیرند.

۱۰-۳

## دماهی جریان مجاز

### **allowable flow temperature**

بالاترین دماهی اندازه‌گیری شده در انشعاب خروجی، که در آن دما دیگ آب داغ می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. (به زیربند ۶-۵-۲-۳-۳-۲-۵-۶ مراجعه شود).

۱۱-۳

## بیشینه ظرفیت پیوسته

### **MCR**

### **maximum continuous rating**

بیشینه خروجی پیوسته بخار که می‌تواند حین عملکرد مداوم با در نظر گرفتن شرایط بخار مورد نظر، تولید شود.

۱۲-۳

## بالشتک بخار داخلی

### **internal steam cushion**

فضای پرشده از بخار که درون دیگ بخار به منظور تطبیق با تغییرات حجمی قرار دارد.

۱۳-۳

### بالشتک بخار خارجی

#### external steam cushion

فضای پرشده از بخار که خارج از دیگ بخار به منظور تطبیق با تغییرات حجمی قرار دارد.

۱۴-۳

### بالشتک گاز

#### gas cushion

فضای پرشده از گاز به منظور تطبیق با تغییرات حجمی می‌باشد.

۱۵-۳

### انتقال حرارت موثر

#### effective heat transfer

۱-۱۵-۳ برای دیگ آب داغ، منبع تامین حرارت روشن بوده و جریان آب بزرگتر یا مساوی کمینه مقدار مشخص شده است.

۲-۱۵-۳ برای دیگ بخار، منبع تامین حرارت روشن بوده، شیر راهاندازی یا شیر بخار باز بوده و دما بیشتر از دمای اشباع در فشار محیط است.

۱۶-۳

### عملکرد عادی

#### normal operation

عملکرد خودکار با تمام مدارها و کنترل‌های تنظیم کننده (حلقه‌های باز/حلقه‌های بسته) در حالت خودکار و با تنظیم نقاط و پارامترهای معتبر برای عملکرد عادی است.

یادآوری - عملکرد عادی همچنین شامل کلید روشن و خاموش خودکار محرک‌های مشخص (برای مثال مشعل) می‌باشد.

۱۷-۳

### خاموش شدن عادی

#### **normal shut down**

خاموش شدن کنترل شده دیگ که به صورت دستی یا خودکار انجام می شود.

۱۸-۳

### آب جبرانی

#### **make-up water**

آبی که آب و بخار کاسته شده از سیستم را جبران می کند.

۱۹-۳

### آب تغذیه

#### **feedwater**

مخلوطی از آب تقطیر شده برگشتی و / یا آب جبرانی که برای ورودی دیگ تامین می شود.

۲۰-۳

### تجهیزات تحت فشار

#### **pressurization equipment**

سیستم خارجی که به منظور حفظ فشار سیستم آب داغ در حدود فشار مورد نیاز می باشد.  
یادآوری - به منظور جلوگیری از خوردگی ناشی از نفوذ اکسیژن، استفاده از سیستم هایی که مانع از ارتباط مستقیم آب سیستم با هوا می شوند، توصیه می شود.

۲۱-۳

### متصدی دیگ

#### **boiler attendant**

متصدی دیگ، فرد ماهری که برای بهره برداری واحد تاسیسات دیگ، منصوب شده است.

#### ۴ الزامات عمومی برای دیگ‌های بخار و دیگ‌های آب داغ

##### ۱-۴ وسایل حفاظتی (شیرهای اطمینان) در برابر فشار بیش از حد

هر دیگ بخار و آب داغ، به جز دیگ آب داغ با سیستم تهویه باز، باید با وسایل حفاظتی (شیرهای اطمینان) در برابر فشار بیش از حد مطابق با استاندارد ۸ EN 12953-8 تجهیز شود.

سوپرهیترها و پیش گرمکن<sup>۱</sup>‌ها باید مطابق با استاندارد ۸ EN 12953-8 محافظت شوند. هرجا که یک سوپرهیتر یا یک پیش گرمکن بتواند مجزا از دیگ باشد، باید یک اتصال فشار سنج برای آن‌ها تعییه شود.

##### ۲-۴ مواد شیرها، اتصالات، فلنچ‌ها و پیچ و مهره

شرایط و الزامات انتخاب مواد باید مطابق با استاندارد ۲ EN 12953-2 باشد.

##### ۳-۴ سیستم‌های محافظ

۱-۳-۴ تمامی محدودکننده‌ها و نصب آن‌ها باید مطابق با استاندارد ۹ EN 12953-9 طراحی شود. سیستم‌های محافظ باید مطابق با استاندارد ۱ EN 50156 باشد.

۲-۳-۴ طراحی کاربردی و نصب مدار ایمنی الکتریکی، همچنین تجهیزات الکتریکی و کنترلی برای منبع تامین حرارت و تجهیزات کمکی آن باید مطابق با استاندارد ۱ EN 50156 باشد.

به منظور بررسی عملکرد هر وسیله محدودکننده و سطوح مناسب ایمنی عملکردی اجرا شده، باید تجزیه و تحلیل خطر انجام شود.

یادآوری ۱- الزامات سطح یکپارچگی ایمنی نوعی (SIL)<sup>۲</sup> برای سیستم‌های محافظ دیگ کمتر از ۲ نیست.

یادآوری ۲- امکان توقف کارکرد دیگ با دستگاه تكمیلی خارج از دیگ مانند شیر قطع کن خودکار، قطع کن خودکار اضطراری، آشکارسازهای آتش و غیره باید وجود داشته باشد.

۳-۴ بررسی عملکرد تمامی محدودکننده‌ها باید در هر زمان حین کار برای مثال به صورت شبیه‌سازی، در صورت لزوم مطابق با دستورالعمل‌های عملکردی سازنده، امکان‌پذیر باشد (به بند ۷ مراجعه شود).

۴-۳-۴ هنگامی که یک محدودکننده تحریک می‌شود، باید اطلاعاتی ارائه شود که نشان دهد کدام محدودکننده تحریک شده است.

۵-۳-۴ بعد از قفل شدن، دیگ بخار/آب داغ باید توسط متصدی دیگ قبل از راه اندازی به صورت فیزیکی بررسی شود.

1- Economiser

2- Safety Integrity Level

#### ۴-۴ منبع تامین حرارت

##### ۱-۴-۴ کلیات

الزامات مربوط به منبع تامین حرارت برای دیگ‌های بخار و آب داغ باید مطابق با یکی از استانداردهای EN 12953-7 یا EN 12953-12 باشد.

فرآیند احتراق باید به طور کامل درون کوره انجام گیرد.

منبع تامین حرارت باید به صورت خودکار کنترل شده و در تمامی مراحل کاری سریعاً با تغییرات تقاضای حرارتی هماهنگ شود. فشار بخار در دیگ‌های بخار و آب داغ از طریق بالشتک بخار داخلی بر روی تقاضای حرارتی تاثیر می‌گذارد (به شکل‌های الف-۱ و الف-۲ مراجعه شود).

در صورت خاموش شدن یا قفل شدن عادی، گرمای باقی مانده در کوره و معابر دود نباید باعث ایجاد دمای غیرقابل قبول فلز در دیگ بخار و آب داغ گردد (به عنوان مثال تبخیر آب).

در صورتی که ثابت شود پس از قطع منبع تامین حرارت از حالت پایدار بار کامل، پیش از آنکه سطح آب از پایین‌ترین میزان سطح مجاز (LWL)<sup>۱</sup> به ۵۰ mm بالای بالاترین نقطه سطح حرارتی (HHS)<sup>۲</sup> کاهش یابد، دمای دودکش در بالاترین نقطه سطح حرارتی (HHS) به زیر ۴۰۰ °C افت نماید، این الزام برآورده می‌شود.

برای سوخت‌های جامد ممکن است لازم باشد که یک سیستم خنک کننده اضطراری اتوماتیک مضاعف برای اطمینان از خنک سازی کافی سطوح گرمایش در صورت قطع ناگهانی پارامترهای عملیاتی ضروری (تامین انرژی، منبع تغذیه آب، هوای احتراق یا موارد مشابه) فراهم شود. عملکرد سیستم خنک کننده اضطراری باید این اطمینان را بدهد که هیچ‌گونه عوارض جانبی ناخواسته نمی‌تواند ایجاد کند.

##### ۲-۴-۴ راهاندازی

در هنگام شروع به کار یک دیگ پس از خاموش شدن یا قفل شدن عادی، سرپرست امتصدی دیگ باید حضور داشته و تا آن زمان که دیگ به طور صحیح تحت شرایط عادی کار کند، در کنار دیگ حاضر باشد.

در هنگام طراحی کنترل‌ها برای راه اندازی متوالی، سازنده باید به منظور جلوگیری از ایجاد حرارت بیش از حد موضعی یا تنش‌های حرارتی یا سایر تنش‌های غیرقابل قبول در هر قسمت تحت فشار دیگ یا اجزای متصل به آن به ویژه با توجه به توالی گرم کردن‌ها و نرخ جريان، انتقال حرارت موثر را در نظر بگیرد. اين کنترل‌ها ممکن است به صورت سیستم‌های کنترلی نصب شده و / یا نرم افزار و / یا دستورالعمل‌های عملیاتی باشد.

کمینه نکات زیر که توسط سازنده تعیین می‌شوند، باید برای توالی راهاندازی در نظر گرفته شود:

1- Lowest Permissible Water Level

2- Highest point of the heating surface

- الف- قفل شدن توسط وسایلی همچون محدود کننده‌ها؛
- ب- کمینه جریان آب برای دیگ‌های آب داغ به منظور جلوگیری از گرمایش بیش از حد و دستیابی به انتقال حرارت موثر؛
- پ- کمینه دمای آب برای دیگ‌های آب داغ به منظور جلوگیری از خوردگی؛
- ت- کمینه دمای بخش‌های بحرانی دیگ‌ها به منظور جلوگیری از تنش‌های حرارتی غیرقابل قبول؛
- ث- خروجی بخار به عنوان تابعی از فشار دیگ‌های بخار به منظور بهبود مخلوط‌سازی داخلی (جریان) و جلوگیری از تنش‌های حرارتی (انتقال حرارت موثر)؛
- ج- توالی باید شامل زمان (یا فشار) و بارهای مشعل برای راه اندازی آرام باشد تا از تنش‌های حرارتی جلوگیری شود؛
- چ- الزامات تکمیلی منبع تامین حرارت مانند بیشینه بارهای کم مجاز، کمینه تعداد مراحل مشعل برای مشعل پلکانی یا کمینه زمان تنظیم مشعل بین بار کم و زیاد برای مشعل‌های دارای بی‌نهایت متغیر.

#### ۳-۴-۴ خاموش شدن عادی

برای خاموش شدن عادی، توالی کنترل طراحی شده باید شامل موقعیت بارکم منبع تامین حرارت، پیش از خاموش شدن دیگ باشد.

#### ۵-۴ پیش گرمکن‌های گرم‌شونده با حرارت دودکش

پیش گرمکن‌ها باید به یک وسیله نشانگر دما بر روی خروجی آب تجهیز شوند.

#### ۴-۶ وسایل تخلیه و بلودان<sup>۱</sup>

۴-۶-۱ به منظور جلوگیری از حوادث، تجهیزات تخلیه و بلودان باید نصب شود (به پیوست ت مراجعه شود).

۴-۶-۲ هر دیگ بخار باید با خطوط تخلیه که در پایین‌ترین نقطه دیگ بخار تا حد امکان قرار می‌گیرد، تجهیز شود.

یادآوری- در بعضی از دیگ‌های بخار، شیرهای تخلیه می‌توانند برای اهداف بلودان مورد استفاده قرار گیرند.

۴-۶-۳ در جایی که خطوط از دو یا چند دیگ بخار به یک تخلیه مشترک متصل شوند، دو شیر باید به هر خط تخلیه متصل شود که یکی از آن‌ها از نوع یکطرفه به منظور جلوگیری از عبور محتويات هر کدام از دیگ‌ها به دیگری است.

---

1- Blowdown

۴-۶-۴ اگر خط تخلیه بین دیگ بخار و شیر تخلیه در معرض حرارت کوره باشد، باید توسط آجرکاری یا سایر مواد عایق حفاظت شود و به گونه ای قرار گیرد که لوله بتواند بازرسی شود و در برابر انبساط محدود نشود.

۴-۶-۵ شیرهای سماوری (مخروطی) در صورت نصب، باید از نوع کلاهک پیچ و مهره ای با گلوبی آببند مجزا بوده و نباید در فشار طراحی بیشتر از ۱۳ بار استفاده شوند.

۴-۶-۶ هرجا که شیرهای تخلیه یا بلودان دیگ بخار، خودبند یا قابل قفل شدن در وضعیت بسته نباشند، باید یک دستگاه قطع کن خودکار اضافی در خط نصب شود.

#### ۷-۴ کیفیت آب

۱-۷-۴ کیفیت آب باید مطابق با استاندارد ۱۰-۱۲۹۵۳ EN و دستورالعمل بهره برداری سازنده دیگ باشد.

۲-۷-۴ باید این امکان وجود داشته باشد که در هر زمان حین کار، به راحتی نمونه‌های قابل اعتمادی از آب دیگ، آب تغذیه، آب جبرانی و در صورت مرتبط بودن، از آب چگالیده و/یا آب گردشی گرفته شود. بسته به دمای محیط، نمونه‌ها باید از طریق یک یا چند خنک‌کننده نمونه، گرفته شوند.

#### ۸-۴ حفاظت کیفیت آب

##### ۱-۸-۴ آب دیگ بخار

قابلیت رسانایی آب دیگ باید به طور مداوم به منظور اطمینان از حفظ کیفیت آب در محدوده‌های مجاز تعیین شده در دستورالعمل‌های کاری سازنده و استاندارد ۱۰-۱۲۹۵۳ EN، پایش شود.

در صورتی که مقادیر محدود تعیین شده بتواند افزایش یابد، یک وسیله مناسب باید به صورت خودکار منبع تامین حرارت را قطع و قفل کند.

یادآوری - این وسیله باید با الزامات عمومی وسایل محدودکننده در بند ۴ استاندارد ۲۰۰۷: ۱۲۹۵۳-۹ EN مطابقت نماید. علاوه بر این، متناسب بودن وسیله باید از طریق آزمون نوعی تصدیق شود.

##### ۲-۸-۴ چگالش در واحد تاسیسات دیگ بخار

به منظور تشخیص وجود ریسک مواد مضر (مانند روغن، گریس، مواد آلی، اسید، باز، آب دریا، سختی و غیره) که می‌توانند همراه با میعان در سیستم آب تغذیه و/یا درون دیگ که بدون مداخله دستی باعث به خطر افتادن ایمنی دیگ یا عملکرد محدودکننده‌ها در مدت زمان بهره برداری وارد شوند، باید تجزیه و تحلیل خطر انجام شود.

یادآوری - در صورتی که مدار میانی یک سیستم دو مداره با آب سختی‌گیری شده، پرشده باشد، نیازی به در نظر گرفتن خطر ورود مواد مضر به سیستم نیست.

درصورتی که در تجزیه و تحلیل خطر ارزیابی شود که مواد مضر می‌توانند با میعان به سیستم آب تغذیه بازگردد، باید پایش کافی که قادر به تشخیص آلودگی باشد، به کار گرفته شود. اگر بیشینه غلظت مواد مضر که توسط تجزیه و تحلیل خطر تنظیم شده است، بتواند افزایش یابد، باید یک روش محافظت مناسب استفاده شود. اگر روش محافظت با استفاده از دستگاهی باشد که به صورت خودکار عرضه آب آلوده به سیستم را قطع یا منحرف می‌کند، یا در نهایت منبع تامین حرارت دیگ را قطع و قفل می‌کند، آن وسیله باید با الزامات عمومی وسائل محدودکننده در بند ۴ استاندارد ۲۰۰۷:۹-EN 12953 مطابقت کند.

پایش باید مداوم باشد مگراینکه با تجزیه و تحلیل خطر توجیه شود.

#### ۴-۸-۴ سیستم گردش آب در واحد تاسیسات دیگ‌های آب داغ

به منظور تشخیص خطری مبنی بر ورود مواد مضر (مانند روغن، گریس، مواد آلی، اسید، باز، آب دریا، سختی و غیره) در سیستم گردش آب که بدون مداخله دستی باعث به خطر افتادن ایمنی دیگ یا عملکرد محدودکننده‌ها در مدت زمان عملکرد شوند، باید تجزیه و تحلیل خطر انجام شود.

یادآوری - درصورتی که مدار میانی سیستم دو مداره با آب سختی گیری شده، پرشده باشد، نیازی به در نظر گرفتن خطر ورود مواد مضر به سیستم نیست.

درصورتی که در تجزیه و تحلیل خطر ارزیابی شود که مواد مضر می‌توانند به سیستم گردش آب بازگردد، باید پایش کافی که قادر به تشخیص آلودگی باشد، به کار گرفته شود. اگر بیشینه غلظت مواد مضر که توسط تجزیه و تحلیل خطر تنظیم شده است، بتواند افزایش یابد، باید یک روش محافظت مناسب استفاده شود. اگر روش محافظت با استفاده از دستگاهی باشد که به صورت خودکار عرضه آب آلوده به سیستم را قطع یا منحرف می‌کند یا در نهایت منبع تامین حرارت دیگ را قطع و قفل می‌کند، آن وسیله باید با الزامات عمومی وسائل محدودکننده در بند ۴ استاندارد ۲۰۰۷:۹-EN 12953 مطابقت کند.

پایش باید مداوم باشد مگراینکه با تجزیه و تحلیل خطر توجیه شود.

#### ۴-۸-۴ آب جبرانی

۴-۸-۱ در صورتی که ارزیابی شود که تغییر محسوسی در مقدار سختی کل آب جبرانی پایین دست تصفیه خانه یا منبع ذخیره می‌تواند رخ دهد، مقدار سختی کل آب جبرانی باید به صورت خودکار پایش شود. در مورد آب‌های جبرانی که مواد معدنی آن‌ها خارج شده است، میزان رسانایی می‌تواند به جای سختی کل پایش شود. اگر مقادیر محدوده تعیین شده توسط سازنده افزایش یابد، باید یک وسیله مناسب به صورت خودکار عرضه آب جبرانی جریان پایین دست را قطع یا منحرف کند یا در نهایت منبع تامین حرارت را قطع و قفل نماید.

یادآوری - تغییر محسوس در مقدار سختی کل لزوماً مشابه مقدار محدوده‌ای که در استاندارد ۱۰-EN 12953 ذکر شده، نیست ( $0,05 \text{ mmol/l alt. } 0,1 \text{ mmol/l} >$  سختی کل).

پایش باید مداوم باشد مگراینکه با تجزیه و تحلیل خطر، توجیه شود.

۴-۸-۲ در صورتی که ارزیابی شود که این خطر وجود دارد که سایر مواد مضر (مانند روغن، گریس، مواد آلی، اسید، باز، آب دریا و غیره) بتوانند وارد آب جبرانی شوند که باعث به خطر افتادن اینمی دیگ یا عملکرد محدود کننده‌ها در مدت زمان عملکرد بدون مداخله دستی شوند، باید یک سیستم پایش مناسب نصب شود. اگر مقادیر محدوده تعیین شده توسط سازنده افزایش یابد، باید یک وسیله مناسب به صورت خودکار عرضه آب جبرانی جریان پایین دست را قطع یا منحرف کند یا در نهایت منبع تامین حرارت را قطع و قفل کند.

پایش باید مداوم باشد مگراینکه با تجزیه و تحلیل خطر توجیه شود.

## ۵ الزامات ویژه برای دیگ‌های بخار

### ۱-۵ نشانگر سطح آب

۱-۱-۵ هر دیگ بخار باید دست کم یک وسیله نشان دهنده سطح آب داشته باشد که باید به صورت سنجه‌ای با یک ستون نشان دهنده، ساخته شده از مواد قابل رویت باشد (سنجه شیشه‌ای).

۲-۱-۵ سنجه‌های (ها) باید به گونه‌ای نصب شوند که پایین‌ترین سطح آب (LWL) و بیشینه سطح آب در سنجه شیشه‌ای قابل مشاهده باشد. علاوه بر این، پایین‌ترین سطح آب مجاز (LWL) باید بر روی سنجه شیشه‌ای نشانه‌گذاری شود. بیشینه سطح آب باید توسط سازنده دیگ مشخص شود، اما نیازی به نشانه‌گذاری بر روی سنجه شیشه‌ای نیست. وسیله نشانگر سطح آب باید به گونه‌ای قرار گیرد که اگر خطر انباشت گرما در کوره یا پاس‌های دودکش وجود داشته باشد، مقدار ۵۰ mm بالای HHS» قابل رویت باشد.

۳-۱-۵ پایین‌ترین سطح آب (LWL) دیگ بخار (به شکل ۲ مراجعه شود) که باید به صورت دائمی و خوانا بر روی دیگ نشانه‌گذاری شده، قابل رویت بوده و توسط حروف «LWL» مشخص شده باشد، باید بزرگتر از:

الف- mm ۱۰۰ بالای بالاترین نقطه سطح حرارتی «HSS» باشد یا؛

ب- در صورتی که دمای دودکش بیشتر از  $400^{\circ}\text{C}$  بوده و احتراق دیگ بخار کند باشد (مانند احتراق چوب یا سایر سوخت‌های جامد)، ارتفاع بالای «HHS» باید به منظور کمتر نبودن زمان غرق شدن از ۷ دقیقه، ثابت شود.

زمان غرق شدن  $t$ ، مدت زمان لازم برای سطح آب به منظور فرورفتن از پایین‌ترین سطح مجاز آب تا بالاترین نقطه سطح گرمایی در صورت قطع کامل منبع آب تغذیه و در بیشینه نرخ مداوم است. به عنوان مثال:


$$t = \frac{V}{Qst v}$$

که در آن :

$Qst$  بیشینه نرخ مداوم بر حسب Kg/min

V حجم آب دیگ بین پایین ترین سطح آب و بالاترین نقطه سطح گرمایی؛ بر حسب  $m^3$

v حجم مخصوص آب بر حسب  $m^3/Kg$  است.




راهنمای:

- |     |                  |
|-----|------------------|
| 1   | سطح آب کنترل شده |
| LWL | 2                |
| HHS | 3                |

شکل ۲- نشانگر سطح آب

۴-۱-۵ تمام تیوبها و اتصالاتی که سنجه سطح آب را به طور مستقیم یا از طریق یک محفظه خارجی به دیگ بخار متصل می‌کنند، باید تا حد ممکن کوتاه باشند و به گونه‌ای ساخته شده باشند که هیچ فضای تخلیه نشده‌ای بین دیگ بخار و سنجه شکل نگیرد. نباید خروجی دیگری از این اتصالات به جز تنظیم-کننده‌ها، فشارسنج‌های بخار و تخلیه کننده‌ها یا سایر دستگاه‌های مشابه که اجازه خروج مقادیر قابل توجه بخار را نمی‌دهند، وجود داشته باشد (به شکل ۳ مراجعه شود).



راهنمای:

- ۱ دیگ بخار
- ۲ قطر داخلی تیوب  $\leq 20\text{ mm}$
- ۳ قطر داخلی تیوب  $\leq 40\text{ mm}$
- ۴ محفظه خارجی
- ۵ سنجه سطح آب

شکل ۳- مثال‌هایی از اتصالات سنجه سطح آب

۵-۱-۵ قطر داخلی تیوب‌هایی که سنجه سطح آب را به دیگ بخار متصل می‌کنند، باید کمتر از ۲۰ mm باشد. هرجا که سنجه آب متصل به محفظه خارجی باشد، قطر داخلی تیوب‌هایی که محفظه خارجی را به دیگ بخار متصل می‌کنند باید کمتر از ۴۰ mm باشد (به شکل ۳ مراجعه شود). در صورتی که محفظه خارجی شامل یک محدود کننده اضافی باشد، الزامات استاندارد ۹ EN 12953-9 باید در نظر گرفته شود.

۶-۱-۵ سنجه سطح آب باید طوری طراحی شود که از تخلیه بیش از حد بخار و آب که منجر به شکستن شیشه قابل رویت حین بهره‌برداری شود، جلوگیری کند.

هنگام خروج از واحد تاسیسات دیگ، متصدی باید شیرهایی که سنجه سطح آب را از دیگ بخار جدا می‌کنند، بینند.

۷-۱-۵ سنجه‌های سطح آب باید قابلیت جداسازی از دیگ بخار و سیستم بلودان را داشته باشد. وضعیت کاری صحیح شیر باید مشخص شده باشد.  
سنجه‌های سطح آب باید قابلیت بلودان داشته باشند.

## ۲-۵ نشانگر فشار و دمای بخار

۱-۲-۵ هر دیگ بخار باید یک فشارسنج بخار با کمینه شماره قطر mm ۱۰۰ که به فضای بخار یا به صورت مستقیم یا از طریق ستون سنجه سطح آب یا اتصال بخار آن، متصل شده باشد.

۲-۲-۵ فشارسنج بخار باید به یک سیفون یا وسیله مشابه با ظرفیت کافی برای پر نگهداشتن تیوب سنجه با آب، متصل شده باشد. لوله باید از اندازه کافی برخوردار بوده و در صورت امکان برای تخلیه آماده شده باشد.

۳-۲-۵ اتصالات فشارسنج بخار باید برای بیشینه فشار مجاز دیگ بخار مناسب باشد.

۴-۲-۵ فشارسنج‌ها باید به منظور نشان‌دادن فشار، دست کم بر حسب بار، مدرج شده باشند. بیشینه فشار مجاز باید با یک علامت قرمز قابل رویت و ثابت بر روی فشارسنج مشخص شده باشد.

۵-۲-۵ برای هر دیگ بخار باید یک اتصال شیر به منظور اتصال سنجه آزمون هنگام کار دیگ بخار، فراهم شود تا بتوان از دقت فشارسنج دیگ اطمینان حاصل کرد.

۶-۲-۵ نشانگر دما باید به منظور نشان‌دادن بیشینه دمای بخار فوق گرم شده، نصب شود.

## ۳-۵ شیرهای اتصالات

### ۱-۳-۵ خروجی‌های بخار

شیر قطع کن که دیگ را به لوله بخار متصل می‌کند، باید به دیگ بخار وصل شود. در دیگ بخار دارای سوپرهیتر، شیر قطع کن باید در خروجی قسمت بالایی سوپرهیتر قرار داده شود.

یادآوری ۱- شیر باید ترجیحاً از نوعی باشد که به طور واضح باز یا بسته بودن آن را نشان دهد.

هرجا که بیش از یک دیگ بخار به یک هدر<sup>۱</sup> یا منیفولد بخار مشترک متصل شده باشد، اتصالات بخار برای هر دیگ بخار باید با دو شیر قطع کن تجهیز شود که یکی از آن‌ها باید از نوع یک‌طرفه به همراه شیر تخلیه آزاد بین آن‌ها باشد.

یادآوری ۲- بهتر است شیر نزدیک‌تر به دیگ بخار، از نوع یک‌طرفه باشد.

### ۲-۳-۵ اتصالات لوله تغذیه

هر لوله تغذیه در هر دیگ بخار باید به یک شیر قطع کن و یک شیر یک‌طرفه تجهیز شود. شیر قطع کن باید به دیگ نزدیک‌تر باشد. هرجا که یک پیش گرمکن یکپارچه وجود داشته باشد، شیرهای مذکور باید در ورودی پیش گرمکن قرار گیرند.

در صورتی که شیر قطع کن و شیر یک طرفه با اتصال مستقیم به یکدیگر نصب نشده باشند، باید امکان تخلیه فشار در لوله کشی به هم پیوسته وجود داشته باشد.

در صورت برگشت جریان از طریق پمپ تغذیه، هرجا که ممکن است لوله های مکش دارای نرخ فشار پایین-تری نسبت به خط تخلیه باشند، باید پیش بینی ها و تمهداتی به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از فشار بیش از حد در لوله مکش در نظر گرفته شود.

#### ۴-۵ منبع آب تغذیه

دیگ بخار باید به یک منبع آب تغذیه مناسب مجهز باشد.

#### ۵-۵ کنترل آب تغذیه

##### ۱-۵-۵ سطح آب باید به صورت خودکار کنترل شود.

۲-۵-۵ باید یک دستگاه خودکار به منظور جلوگیری از افزایش سطح آب از مقدار بیشینه آن، تهیه شود. این وسیله، نباید به عنوان یک دستگاه اضافی در نظر گرفته شود.

۳-۵-۵ هرجا که منبع آب تغذیه قطع شود، در صورتی که خطر گرم شدن بیش از حد پیش گرمکن ها ناشی از قطع آب وجود داشته باشد، باید همزمان منبع تامین حرارت قطع شود.

#### ۶-۵ وسائل محدود کننده

##### ۱-۶-۵ حفاظت سطح پایین آب

هر دیگ بخار باید با دو محدود کننده سطح آب به منظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت به هنگام پایین رفتن سطح آب از موقعیت «LWL»، تجهیز شود.

به عنوان جایگزینی برای دو محدود کننده سطح آب، عملکردهای معادل می توانند در یک سیستم الکترونیکی و/ یا مکانیکی مرکب، ادغام شوند که باید بی خطر، خود پایش کننده و به طور مضاعف عمل کنند.

یادآوری - در حالت وجود دو محدود کننده سطح آب، عملکرد همزمان هر دو محدود کننده ضروری نیست.

#### ۲-۶-۵ محدودیت فشار

هر دیگ بخار باید به یک محدود کننده فشار به منظور قطع و قفل شدن منبع تامین حرارت، پیش از رسیدن فشار به فشار تنظیمی حفاظت کننده در برابر فشار بیش از حد (شیر اطمینان)، تجهیز شود.

### ۳-۶-۵ محدودیت دما

درصورتی که دمای طراحی فلز از بیشینه دمای محاسبه شده فلز تحت تمامی شرایط عملیاتی با حاشیه ایمنی که توسط سازنده با توجه به تجزیه و تحلیل خطر تعریف شده است، بیشتر نمی‌شود، آنگاه موارد زیر باید الزام شود:

- الف- دمای بخار سوپرهیت شده باید به صورت خودکار کنترل شود؛
- ب- محدود کننده دما باید به منظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت، تهیه شود.

### ۷-۵ دیگ‌های بخار با منبع تامین حرارت الکتریکی

یادآوری- موارد ایمنی الکتریکی نیازمند توجه است.

۵-۷-۱ دیگ‌های بخار حرارت داده شده توسط جریان الکتریکی ایجاد شده بین الکترودها تمام الزامات بند ۵ به جز زیربندهای ۴-۵ و ۱-۶-۵ باید اعمال شوند.

۵-۷-۲ دیگ‌های بخار حرارت داده شده با گرمکن‌های غوطه‌ور تمام الزامات بند ۵ به جز زیربندهای ۱-۳-۵ الف، ۱-۵-۳ ب و ۱-۶-۵ باید اعمال شوند.

۵-۷-۳ پایین‌ترین سطح آب (LWL) که در زیربند ۳-۱-۵ الف تعریف شده است، باید ۳۰ mm بالاترین سطح گرمکن‌های غوطه‌ور باشد.

برای حفاظت سطح پایین آب، هر دیگ باید با یک محدود کننده سطح آب به منظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت درهنگام پایین رفتن سطح آب از موقعیت «LWL»، تجهیز شود.

## ۶ الزامات ویژه برای دیگ‌های آب داغ

### ۶-۱ سیستم‌های تولید آب داغ (برای مثال به پیوست الف مراجعه شود)

۶-۱-۱ سیستم‌های تهویه باز باید به صورت مستقیم با فضای باز ارتباط داشته باشند (به شکل الف-۱ مراجعه شود).

۶-۱-۲ سیستم‌های بسته که نباید به فضای باز راه داشته باشند (به شکل الف-۲ و الف-۳ مراجعه شود)، به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف- سیستم‌های تحت فشار داخلی که فشار توسط فشار اشباع متناظر با دمای جریان تولید می‌شوند (به شکل‌های الف-۷ تا الف-۱۲ مراجعه شود).

ب- سیستم‌های تحت فشار خارجی که فشار توسط سیستم‌های مانند بالشتک‌های گاز، پمپ‌های فشار یا بالشتک‌های بخار خارجی تولید می‌شوند (به شکل‌های الف-۷ تا الف-۱۲ مراجعه شود).

۳-۱-۶ آب گرم شده معمولا در چرخه بسته استفاده می شود، اما اگر تخلیه بخار مدنظر باشد، بند ۵ نیز باید اعمال گردد.

در مورد تخلیه بخار، فشار نیز باید تحت تمام شرایط کاری حفظ شود.

۴-۱-۶ در صورت نیاز، شرایطی باید ایجاد شود که دمای آب بازگشتی به دیگ آب داغ به زیر مقدار مشخص شده توسط سازنده، به جز هنگام روشن و خاموش شدن، افت نکند.

۵-۱-۶ برای هر سیستم دیگ آب داغ باید یک فضای انبساط که ابعاد آن مطابق با پیوست بوده، تهیه شود و باید قابلیت جبران تغییرات حجمی وابسته به دما در محفظه تولید آب داغ و سیستم اتلاف گرما به منظور باقی ماندن در محدوده های طراحی را داشته باشد. باید از یک مخزن انبساط خارجی استفاده شود، مگراینکه فضای بخار در دیگ آب داغ به عنوان منبع انبساطی استفاده شود. محفظه و به ویژه مخازن انبساط به همراه خطوط ارتباطی آنها، باید در برابر یخ زدگی محافظت شوند.

۶-۱-۶ هرجا که دستگاه قطع کننده خودکار بین دیگ آب داغ و منبع انبساط نصب شود، باید بتواند در موقعیت باز قفل شود.

۷-۱-۶ دیگ های آب داغ به دو صورت زیر کار می کنند:

الف- همراه با یک بالشتک بخار داخلی که باید به گونه ای طراحی شود تا نسبت به عدم امکان ورود بخار در خروجی و لوله های بازگشتی، اطمینان حاصل شود؛

ب- بدون بالشتک بخار داخلی که لوله خروجی باید در بالاترین نقطه دیگ آب داغ باشد.

## ۲-۶ خطوط انبساط و تغذیه برای سیستم های تهویه باز

به منظور اطمینان از عملکرد ایمن دیگ آب داغ، قطر داخلی خطوط تغذیه و انبساط باید به شرح زیر تعیین شود (به شکل ۴ مراجعه شود):

سیستم های تهویه باز باید به صورت مستقیم به فضای باز راه داشته باشند.

در صورتی که قطر داخلی ( $d_i$ ) خطوط تغذیه و انبساط به شرح زیر باشد، ابعاد باید متناسب در نظر گرفته شود:

$$d_i = 15 + 1,397 \sqrt{Q_h} \quad \text{خط انبساط:}$$

$$d_i = 15 + 0,9273 \sqrt{Q_h} \quad \text{خط تغذیه:}$$

که در آن:


$Q_h$  گرمای خروجی از دیگ آب داغ بر حسب kw است.

در مورد خط ترکیبی تغذیه/ انبساط، فرمول زیر باید استفاده شود:

$$d_i = 1.25 (15 + 1.397 \sqrt{Q_h}) \quad \text{ترکیبی:}$$

در هیچ موردی قطر داخلی ( $d_i$ ) نباید کمتر از ۲۵ mm باشد.

خطوط تهویه باید در برابر انسداد و یخ زدگی محافظت شوند.



راهنمای:

6	خط تغذیه	1	خط انبساط
7	خط تهویه	2	خط آب جبرانی
8	خط ترکیبی تغذیه و انبساط	3	خط جریان بیش از حد
9	منبع انبساط	4	خط جریان
10	دیگ	5	خط برگشت

شکل ۴- سیستم تهویه باز

#### ۳-۶ منبع تامین آب

سیستم دیگ آب داغ باید به منبع تامین آب مناسب مجهز باشد.

#### ۴-۶ نشانگر سطح آب

۱-۴-۶ برای دیگ‌های آب داغ که با یک بالشتک بخار داخلی کار می‌کنند، الزامات نشانگرهای سطح آب باید مشابه دیگ‌های بخار باشد و همچنین الزامات بند ۵ باید اعمال شود.

۲-۴-۶ نشانگرهای سطح آب باید با تمامی منابع انبساط مرتبط با واحدهای پمپ فشار که به فضای باز راه دارند یا آن‌هایی که با بالشتک بخار یا گاز در تماس مستقیم با آب سیستم یا آب انبساط کار می‌کنند، متناسب باشند.

در مواردی که منبع انبساط با یک غشا که محفظه آب را از هوا یا بالشتک گاز جدا می‌کند ایجاد شده باشد، نمایش دائمی مقدار آب منبع توسط انتقال وزن منبع به کنترل کننده یا روش مشابه به دست می‌آید.

**یادآوری**- منابع انبساط غشائی با بالشتک گازی پیش فشرده شده فاقد نمایش محتوای آب هستند و برای کاربرد در سیستم-های آب داغ صنعتی پیشنهاد نمی‌شود.

**۴-۶-۳** پایین‌ترین سطح آب (LWL) باید روی هر دیگ آب داغ که با یک سیستم بالشتک بخار داخلی، منبع انبساط بسته با یک بالشتک بخار (به شکل الف-۱۲ مراجعه شود)، بالشتک گاز (به شکل الف-۱۱ مراجعه شود) یا یک منبع انبساط باز مرتبط با سیستم‌های تحت فشار پمپ (به شکل الف-۸ مراجعه شود) کار می‌کند، علامت‌گذاری شود.

**۴-۶-۴** برای دیگ‌های آب داغ که با یک بالشتک بخار داخلی کار می‌کنند، الزامات پایین‌ترین سطح آب (LWL) باید مشابه دیگ‌های بخار باشد و همچنین الزامات بند ۵ باید اعمال شود، به جز اینکه زمان غرق شدن باید زمانی که برای سطح آب به منظور غرق شدن از پایین‌ترین سطح آب (LWL) تا بالاترین نقطه سطح گرمایی (HHS) در موارد قطع شدن چرخه آب و در گرمای خروجی مجاز در نظر گرفته شده، باشد. به عنوان مثال:

$$t = V / (Q_{st \text{ equiv}} v)$$

میزان تولید بخار که با توجه به گرمای خروجی مجاز بر حسب  $\text{Kg/min}$  محاسبه شده است،  $Q_{st \text{ equiv}}$

زمان غرق شدن بر حسب دقیقه؛  $t$

حجم آب دیگ بین پایین‌ترین سطح آب و بالاترین نقطه سطح گرمایی بر حسب متر مکعب؛  $V$

حجم مخصوص آب بر حسب  $\text{m}^3/\text{kg}$   $v$

## ۵-۶ وسایل محدود کننده

### ۶-۵-۱ محافظت از کم آبی

**۶-۵-۱-۱** انواع سیستم‌های تولید آب داغ باید دارای محدود کننده‌های سطح آب به منظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت در اثر بروز اتلاف آب باشند.

برای سیستم‌های تهویه باز، هنگامی که گرمای خروجی مجاز کوچکتر یا مساوی  $1/5 \text{ MW}$  باشد، باید محدود کننده فشار پایین به جای محدود کننده سطح آب، کفایت کند.

**۶-۵-۲** برای سیستم‌های آب داغ که با یک بالشتک بخار داخلی کار می‌کنند، الزامات محدود کننده‌های سطح آب باید مشابه دیگ‌های بخار باشد و الزامات زیربند ۱-۶-۵ باید اعمال شود.

۶-۱-۳ در مورد منابع انبساط که به فضای باز راه دارند یا با یک بالشتک بخار یا گاز در تماس مستقیم با آب سیستم یا آب انبساط کار می‌کنند، باید یک محدودکننده سطح آب LZA- نصب شود (به شکل‌های الف-۸ و الف-۱۱ مراجعه شود).

در صورتی که منبع انبساط به همراه یک محفظه گاز و آب باشد که توسط غشاء محافظ سیستم آب داغ در برابر نفوذ گاز یا هوا، جدا شود، محدودکننده سطح آب LZA نیاز نیست (به شکل‌های الف-۹ و الف-۱۰ مراجعه شود).

۶-۱-۴ در تمامی موارد دیگر، باید یک محدودکننده سطح پایین آب در قسمت بالا یا همسایگی آن، در دیگ آب داغ تعبیه شود.

## ۶-۵-۶ محدودیت فشار و دما

۶-۵-۱ به جز سیستم‌های با تهویه باز، تمامی دیگ‌های آب داغ باید با بیشینه و کمینه فشار محدودکننده بهمنظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت، متناسب باشند تا اطمینان حاصل کرد که فشار در محدوده‌های مجاز نگه داشته شده است (به شکل‌های الف-۱، الف-۲ تا الف-۴ و الف-۷ تا الف-۱۲ مراجعه شود).

۶-۲-۵ به منظور جلوگیری از تبخیر آب یا تولید بخار سیستم به طور ناخواسته، یک سیستم با تولید فشار خارجی باید به یک محدودکننده فشار کمینه PZA- تجهیز شود که که باید شیر خودبسته شونده SV در خط کاهش فشار اضافی در تجهیزات تحت فشار را فعال کند.

PZA- باید یا در خط انبساط یا در مواردی که سیستم‌های تحت فشار به یک پمپ در کنار حسگر فشار کنترل کننده تجهیز شده اند، نصب شوند.

۶-۲-۳ برای محفظه‌هایی با تولید فشار خارجی و سیستم‌های با تهویه باز، باید یک محدودکننده دما به- منظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارتی در صورتی که دمای مجاز جریان بیش از حد باشد، تهیه شود (به شکل الف-۲ مراجعه شود).

## ۶-۵-۶ محدودیت گردش

باید از تولید ناخواسته بخار، تبخیر و افزایش بیش از حد دمای مجاز فلز در دیگ بخار جلوگیری شود.

در صورت کاهش جریان واقعی به زیر کمینه نرخ جریان مجاز، کمینه نرخ جریان گردش آب در دیگ باید توسط وسائل محدودکننده جریان که بهمنظور قطع و قفل کردن منبع تامین حرارت تهیه شده‌اند، تضمین شود.

این وسائل محدودکننده باید خارج از دیگ آب داغ نصب شوند.

## ۶-۶ شیرهای تهویه

در سیستم‌های آب داغ، به غیر از سیستم‌های تهویه باز یا با بالشتک بخار داخلی، شیر تهویه باید در بالاترین نقطه سیستم دیگ آب داغ یا بالاتر از آن تعییه شود.

یادآوری - این شیر می‌تواند به هنگام پر و خالی کردن دیگ آب داغ و به هنگام آزمون عملکرد محدود کننده پایین آب که مطابق با زیربند ۶-۵-۳-۱ نصب شده، مورد استفاده قرار گیرد.

## ۷-۶ نشانگر فشار و دما

۷-۶-۱ یک وسیله نشانگر دما باید در هر دو خط جریان و برگشت هر سیستم آب داغ نصب شود. بیشینه دمای جریان باید روی وسیله نشانگر علامت‌گذاری شود.

۷-۶-۲ به منظور بررسی دمای جریان نشان‌داده شده و نقطه تنظیمی محدود کننده دما، باید تمهداتی صورت گیرد.

۷-۶-۳ باید علاوه بر فشارسنج دیگ آب داغ، یک نشانگر فشار (PI) در قسمت سمت آب یا گاز سیستم انبساط که با بالشتک بخار یا گاز کار می‌کند، فراهم شود.

در صورت وجود سیستم‌های تحت فشار مجهز به پمپ، نشانگر فشار باید کنار حسگر فشار کنترل کننده نصب شود (به شکل‌های الف-۱، الف-۲ تا الف-۴ و الف-۷ تا الف-۱۲ مراجعه شود).

## ۸-۶ کنترل کننده فشار

هر سیستم بسته باید به یک کنترل کننده فشار ( $PCA \pm$ ) تجهیز شود (به شکل‌های الف-۷، الف-۸، الف-۱۰ و الف-۱۲ مراجعه شود):

الف - در سیستم‌های با تولید فشار داخلی، روی دیگ آب داغ یا منبع انبساط؛

ب - در سیستم‌های با تولید فشار خارجی توسط بالشتک گاز کنترل شده یا بالشتک بخار خارجی، کنترل - کننده فشار ( $PCA \pm$ ) بر روی منبع انبساط یا کنار آن نصب می‌شود؛

پ - در سیستم‌های با تولید فشار خارجی توسط پمپ‌های فشار جریان پایین دست پمپ.

این مورد نباید در سیستم‌هایی با تولید فشار خارجی توسط بالشتک گاز از پیش فشرده شده در منبع انبساط بسته اعمال شود.

## ۹-۶ تخلیه از شیرهای اطمینان

تخلیه آب داغ از شیر اطمینان باید به صورت ایمن انجام شود. در صورت لزوم، یک مخزن فلش با طراحی مناسب باید نصب شود (به زیربند ۴-۵ استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۱۵۶-۸ مراجعه شود).

## ۱۰-۶ دیگ‌های آب داغ با منبع تامین حرارت الکتریکی

یادآوری - توجه به موارد ایمنی الکتریکی ضروری است.

### ۱۰-۶-۱ دیگ‌های آب داغ که با یک بالشتک بخار داخلی کار می‌کنند.

تمام الزامات بند ۶ باید اعمال شود، به جز هر ارجاعی به بند ۵ که باید توسط زیربند ۷-۵ جایگزین شود.

### ۱۰-۶-۶ دیگ‌های آب داغ بدون بالشتک بخار داخلی

۱۰-۶-۱ دیگ‌های آب داغ که توسط جریان الکتریکی جاری بین الکترودها گرم شده‌اند.

تمام الزامات بند ۶ به جز زیربند ۶-۵-۱ باید اعمال شود.

۱۰-۶-۲ دیگ‌های آب داغ که توسط گرمکن‌های غوطه ور گرم شده‌اند.

تمام الزامات بند ۶ باید اعمال شود.

## ۱۱-۶ حالت موازی عملکرد دیگ‌های آب داغ

عملکرد موازی دیگ‌های آب داغ با بالشتک بخار باید صرفا در موارد زیر مجاز باشد:

الف - برای دیگ‌های آب داغ یا بالشتک بخار داخلی درصورتی که مشمول ارزیابی طراحی مشخص باشند؛

ب - برای دیگ‌های آب داغ با یک منبع انبساط مشترک.

## ۷ جنبه‌های عملیاتی دیگ شامل آزمون و نگهداشت

دستورالعمل‌های عملیاتی شامل بهره برداری، نگهداشت و آزمون واحد تاسیسات دیگ، باید در هر زمان برای متصدی دیگ قابل دسترس باشد.

پیش از آنکه دیگ بدون نظارت رها شود، سرپرست / متصدی دیگ باید از شرایط ایمن واحد تاسیسات دیگ (شامل تمام محدودکننده‌ها و مدارهای ایمنی) مطابق با دستورالعمل‌های کاری سازنده و سایر مستندات مرتبط، اطمینان حاصل کند. علاوه بر این، سرپرست دیگ باید اطمینان باید که تمام مدارهای کنترلی لازم برای عملکرد ایمن دیگ از جمله منبع تامین حرارت، تحت کنترل خودکار می‌باشند.

تمام کنترل کننده‌ها و محدودکننده‌ها باید:

الف - دارای کارکرد صحیح بوده و به درستی نگهداری شوند به طوری که اطمینان‌پذیری آنها مطابق با دستورالعمل‌های عملیاتی سازنده تضمین شود.

ب - عملکرد آنها از جمله قطع سیستم تامین سوخت باید به صورت منظم و دوره‌ای مطابق با دستورالعمل عملیاتی سازنده بررسی و/یا آزمون شود. روش آزمون باید با در نظر گرفتن نوع سوخت انجام شود. فوائل بازرگانی باید بر اساس شرایط عملیاتی و محصولات مورد استفاده در تصفیه آب، تعریف شود. نتیجه هر

بررسی باید شفاف به متصدی دیگ ارائه شود. نتایج مشاهدات، آزمون‌ها، بررسی‌ها و خطاهای باید در یک دفتر یادداشت ثبت شده و در آن مکان نگهداری شود.

پس از رفع نقص و سپری شدن مدت زمان مناسب برای اطمینان از عملکرد صحیح دیگ و کنترل آن، باید نظارت مستمر انجام شود.

**یادآوری**- در پیوست پ پیشنهاداتی درباره عملکرد و آزمون سیستم دیگ با حداکثر زمان عملکرد بدون دخالت دست (انسان) در فواصل زمانی ۷۲ ساعته ارائه شده است.

## ٨ وسائل اعلام خطر و پایش از واحد تاسیسات دیگ

ایمنی واحد تاسیسات دیگ باید به عملکرد موثر اعلام خطر از راه دور و سیستم پایش‌کننده متکی باشد.

جهت کسب اطلاعات درباره وسائل اعلام خطر و پایش‌کننده‌ها، به پیوست ث مراجعه شود.

**پیوست الف  
(آگاهی دهنده)**

**نمونه هایی از سیستم های دیگ بخار و آب داغ**

**الف-۱ کلیات**

این پیوست مثال هایی از سیستم های دیگ های بخار و سیستم های تولید آب داغ را ارائه می دهد.

**الف-۲ راهنمای علائم**

	شیر قطع کن
	شیر قطع کن که در شرایط عادی در وضعیت باز قفل شده
	شیر یک طرفه
	شیر قطع کن خودکار (خودبسته شونده در هنگام قطع برق)
	شیر کنترل فشار که با افزایش فشار باز می شود (توسط فعال ساز یا نوع خود فعال شونده در اثر جریان اضافی)
	شیر کنترل فشار که با کاهش فشار باز می شود (توسط فعال ساز یا نوع خود فعال شونده در اثر جریان اضافی)
	شیر اطمینان فشار
	پمپ
	کمپرسور
	نشانگر سطح آب
	نشانگر فشار (با شیر اتصال سنجه اصلی)
	نشانگر دما

نمادهای حرفی مورد استفاده در عملکرد فرآیندی داده‌ها (ISO 14617-6). متغیرهای اندازه‌گیری شده یا اولیه:

F نرخ جریان؛

L سطح؛

P فشار؛

Q کیفیت؛

T دما.

هنگامی که دو یا چند حرف کد برای عملکرد آورده می‌شود، ترتیب آنها باید به صورت زیر باشد:

:I,C,S,Z,A

I نشان دادن؛

C کنترل کردن؛

S تعویض کردن؛


Z فعالیت ضروری یا ایمنی؛

A هشداردادن؛

+ وضعیت بالا؛

- وضعیت پایین.

### الف-۳ واحد تاسیسات با سیستم تهویه باز




راهنمای:

- LC کنترل کننده خودکار سطح آب.
- LSZA- محدود کننده کمینه سطح آب (هشدار). برای دیگ های با گرمای خروجی مجاز کوچکتر یا مساوی MW ۱/۵، یک محدود کننده فشار پایین باید کافی باشد (به زیربند ۱-۵-۶ مراجعه شود).
- FSZA- محدود کننده جریان کمینه (هشدار) (به زیربند ۳-۵-۶ مراجعه شود).
- NO شیر قطع کن قفل شده در وضعیت باز.
- PSZA- محدود کننده فشار کمینه (هشدار) (به زیربند ۱-۲-۵-۶ مراجعه شود).
- PI نشانگر فشار (با شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیربند ۳-۷-۶ مراجعه شود).
- TSZA+ محدود کننده دمای بیشینه (هشدار+) (به زیربند ۳-۲-۵-۶ مراجعه شود). برای سوخت های جامد ممکن است ضروری باشد که یک سیستم خنک کننده اضطراری اضافی روشن شود (به زیربند ۱-۴-۴ مراجعه شود).
- TC کنترل کننده دما (به زیربند ۱-۴-۴ مراجعه شود).
- TS+ کنترل کننده دمای بالا (عملکرد یکپارچه در کنترل کننده دما).
- TI نشانگر دما (۶-۷-۱).
- TC- کنترل کننده دمای کمینه. در صورت لزوم مطابق با زیربند ۴-۶ باشد.
- QISA نشانگر/ کنترل کننده کیفیت آب (هشدار). در صورت لزوم مطابق با زیربند ۴-۸-۳.
- یادآوری - در سیستم های با بیش از یک دیگ موازی، هر دیگ باید با یک خط اینمنی خودش تجهیز شده باشد.

شکل الف-۱- سیستم آب داغ با تهویه باز

#### الف-۴ واحد تاسیسات با سیستم بسته

##### الف-۴-۱ سیستم آب داغ با تولید فشار خارجی و سیستم انبساط




راهنما:

شیر اطمینان فشار. در صورت نیاز یک مخزن فلش باید مطابق با زیربند ۹-۶ نصب شود.	PSV
محدود کننده کمینه سطح آب (هشدار-) (به زیربند ۱-۱-۵-۶ مراجعه شود).	LZA-
محدود کننده جریان کمینه (هشدار-) (به زیربند ۳-۵-۶ مراجعه شود).	FZA
شیر قطع کن قفل شده در حالت باز.	NO
محدود کننده فشار بیشینه (هشدار+) (به زیربند ۱-۲-۵-۶ مراجعه شود).	PZA+
محدود کننده فشار کمینه (هشدار-) (به زیربند ۱-۲-۵-۶ مراجعه شود).	PZA-
نشانگر فشار (با شیر اتصال سنجه اصلی).	PI
محدود کننده دمای بیشینه (هشدار+) (به زیربند ۳-۵-۶ مراجعه شود). برای سوختهای جامد ممکن است ضروری باشد که یک سیستم خنک کننده اضطراری اضافی روشن شود (به زیربند ۴-۴-۴ مراجعه شود).	TZA+
کنترل کننده دما (به زیربند ۱-۴-۴ مراجعه شود).	TC
کنترل کننده دمای بالا (عملکرد یکپارچه در کنترل کننده دما).	TS+
نشانگر دما (به زیربند ۱-۷-۶ مراجعه شود).	TI
کنترل کننده دمای کمینه. در صورت نیاز مطابق با زیربند ۴-۱-۶.	TC-
نشانگر/ کنترل کننده کیفیت آب (هشدار). در صورت لزوم مطابق با زیربند ۴-۳-۸.	QISA

شكل الف-۲- سیستم آب داغ با تولید فشار خارجی و سیستم انبساط

### الف-۴-۲ سیستم آب داغ با تولید فشار داخلی و سیستم انبساط - بالشتک بخار در دیگ




راهنمای:

PSV	شیر اطمینان فشار.
NO	شیر قطع کن قفل شده در حالت باز.
PZA+	محدود کننده فشار بیشینه (هشدار+)(به زیربند ۶-۵-۲-۱ مراجعه شود). برای سوخت های جامد ممکن است ضروری باشد که یک سیستم خنک کننده اضطراری اضافی روشن شود (به زیربند ۴-۴-۱ مراجعه شود).
PC	کنترل کننده فشار (به زیربند ۴-۴-۱ مراجعه شود).
PS+	کنترل کننده فشار بالا (عملکرد یکپارچه در کنترل کننده دما).
PI	نشانگر فشار (با شیر اتصال پیمانه اصلی) (به زیربند ۶-۷-۳).
LZ-	محدود کننده کمینه سطح آب (هشدار-) (به زیربند ۶-۵-۱-۱ مراجعه شود).
LIC	کنترل کننده سطح آب. نشانگر سطح آب می تواند با کنترل کننده سطح، یکپارچه باشد.
LS+	کنترل کننده سطح بالا (عملکرد یکپارچه در کنترل کننده سطح) (به زیربند ۵-۵-۲ مراجعه شود).
LI	نشانگر سطح آب مطابق با زیربند ۱-۴-۶.
FZA-	محدود کننده جریان کمینه (هشدار-). در صورت نیاز بسته به ساختار دیگ بخار (به زیربند ۶-۵-۳ مراجعه شود).
QZA	محدود کننده هدایت (هشدار). در صورت نیاز مطابق با زیربند ۴-۸-۳.
TI	نشانگر دما (به زیربند ۶-۷-۶ مراجعه شود).
TC-	کنترل کننده دمای کمینه. در صورت نیاز مطابق با زیربند ۶-۱-۴.
QISA	نشانگر/ کنترل کننده کیفیت آب (هشدار). در صورت لزوم مطابق با زیربند ۴-۸-۳.
	یادآوری - کنترل کننده و محدود کننده فشار در دیگها با سیستم تولید فشار داخلی و انبساط به دلایلی که یک کنترل سریعتر و دقیق‌تر منبع تامین حرارت حاصل خواهد شد، ترجیح داده می‌شود. در صورتی که سازنده بخواهد منع تامین حرارت را با دمای جریان خروجی مطابق با زیربند ۴-۴-۱ کنترل کننده دمای دارای یک TC (کنترل کننده دما)، PZA+ (محدود کننده دمای بیشینه (هشدار) (به زیربند ۶-۵-۳-۲ مراجعه شود) و PZA- (محدود کننده کمینه فشار(هشدار) (به زیربند ۶-۵-۲-۱ مراجعه شود) باشد.

شكل الف-۳- سیستم آب داغ با سیستم تولید فشار داخلی و انبساط - بالشتک بخار در دیگ

### الف-۴- دیگ بخار




راهنما:

شیر اطمیان فشار.	PSV
شیر قطع کن قفل شده در حالت باز.	NO
محدودکننده فشار بیشینه (هشدار+)(به زیربند ۶-۵-۲ مراجعه شود). برای سوختهای جامد ممکن است ضروری باشد که یک سیستم خنک کننده اضطراری اضافی روشن شود (به زیربند ۴-۴-۱ مراجعه شود).	PSZA+
کنترل کننده فشار (به زیربند ۴-۴-۱ مراجعه شود).	PC
کنترل کننده فشار بالا (عملکرد یکپارچه در کنترل کننده دما).	PS+
نشانگر فشار (با شیر اتصال پیمانه اصلی) (به زیربند ۲-۵-۲ مراجعه شود).	PI
محدودکننده کمینه سطح آب (هشدار-) (به زیربند ۵-۶-۱ مراجعه شود).	LSZA-
کنترل کننده سطح آب. نشانگر سطح آب می تواند در کنترل کننده سطح یکپارچه باشد (به زیربند ۵-۵-۱ مراجعه شود).	LIC
کنترل کننده سطح بالا مطابق با زیربند ۵-۵-۲ (می تواند عملکرد یکپارچه در کنترل کننده سطح باشد).	LS+
نشانگر سطح آب مطابق با زیربند ۱-۵.	LI
تجهیز هدایت (هشدار). درصورت نیاز مطابق با زیربند ۴-۸-۱.	QSZA
نشانگر اکنترل کننده کیفیت آب تغذیه (هشدار) (به زیربند ۴-۸-۲ مراجعه شود).	QISA
نشانگر دما	TI
کنترل کننده جریان کمینه (هشدار-). درصورت نیاز به ساختار دیگ بستگی دارد (به زیربند ۵-۵-۳ مراجعه شود).	FSZA-
بخار.	۱
آب تغذیه.	۲

شكل الف-۴- دیگ بخار

### الف-۵ سوپرھیتر و پیش گرمکن

#### الف-۵-۱ سوپرھیتر



راهنمای:

PSV شیر اطمینان فشار.

PI نشانگر فشار (با شیر اتصال پیمانه اصلی) (به زیربند ۵-۲ مراجعه شود).

TI نشانگر دما (به زیربند ۵-۲-۶ مراجعه شود).


TC کنترل کننده دما در صورت نیاز (به زیربند ۵-۶-۳ مراجعه شود).

TSZA+ محدود کننده دمای بیشینه (هشدار+) در صورت نیاز (به زیربند ۵-۶-۳ مراجعه شود).

سوپرھیتر ۱

شكل الف-۵- سوپرھیتر

### الف-۵ پیش گرمکن



راهنمای:


شیر اطمینان فشار.	PSV
حدوده کننده جریان کمینه (هشدار-).	FSZA-
در صورت نیاز به ساختار پیش گرمکن بستگی دارد (به زیربند ۵-۵-۳ مراجعه شود).	TC
کنترل کننده دما کمینه.	QISA
در صورت نیاز به ساختار پیش گرمکن بستگی دارد (به زیربند ۴-۶-۱ مراجعه شود).	TI
نشانگر / کنترل کننده سطح آب (هشدار).	PI
در صورت نیاز مطابق با زیربندهای ۴-۸-۲ و ۴-۸-۳.	(a)
نشانگر دما.	1
نشانگر فشار (با شیر اتصال پیمانه اصلی)(به زیربند ۲-۵ مراجعه شود).	2
در صورتی که پیش گرمکن بتواند از سایر وسایل ایمنی (شیرهای اطمینان) در برابر فشار اضافی دیگ جدا شود، پیش گرمکن باید دارای بک PI و PSV باشد (به زیربند ۱-۴ مراجعه شود).	3

شكل الف-۶- پیش گرمکن

## الف-۶ انبساط و حفظ فشار در سیستم دیگ آب داغ

یادآوری- سیستم کنترل شده پمپ فشار می‌تواند با منابع انبساط باز تحت فشار گاز یا بخار ادغام شود.

### الف-۶-۱ سیستم کنترل شده پمپ فشار با منبع انبساط از نوع غشائی بدون فشار




راهنمای:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز.	NO
پمپ فشار.	P
شیر یکطرفه.	NRV
شیر کنترل فشار.	PCV
شیر قطع کن خودکار (خوبسته‌شونده هنگام اتلاف برق)	SOV
شیر اطمینان (بهمنظور انبساط حرارتی طراحی شده و صرفا درصورتی که PS منبع انبساط پایین‌تر از PSV سیستم باشد، ضروری است).	PSV
نشانگر سطح آب (می‌تواند با استفاده از وسایل انتقال وزن مخزن به دست آید) (به زیربند ۴-۶-۲ مراجعه شود).	LI
کنترل کننده سطح بالای آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار+).	LSA+
کنترل کننده سطح پایین آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار-).	LSA-
نشانگر فشار (یا شیر اتصال سنجه اصلی، هشدار)	PI
کنترل کننده فشار.	PCA±
محدود کننده فشار کمینه (هشدار) (SOV بسته شده) (به زیربند ۴-۲-۵-۶ مراجعه شود).	PZA-
یادآوری ۱- می‌تواند با تجهیز PCA± یکپارچه شود.	PI
یادآوری ۲- در صورت لزوم، منبع خنک کننده باید بین سیستم و تجهیز تحت فشار نصب شود.	

شکل الف-۷- سیستم کنترل پمپ فشار با منبع انبساط از نوع غشاء بدون فشار

## الف-۶-۲ سیستم کنترل پمپ فشار با منبع انبساط باز




راهنمای:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز.	NO
پمپ فشار.	P
شیر یک طرفه.	NRV
شیر کنترل فشار.	PCV
شیر قطع کن خودکار (خودبسته‌شونده هنگام اتلاف برق)	SOV
نشانگر سطح آب (می‌تواند با استفاده از وسایل انتقال وزن مخزن به دست آید) (به زیریند ۲-۴-۶ مراجعه شود).	LI
کنترل کننده سطح بالای آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار+)	LSA+
کنترل کننده سطح پایین آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار-)	LSA-
محدود کننده کمینه سطح آب (توقف پمپ فشار، هشدار-) (به زیریند ۳-۱-۵-۶ مراجعه شود).	LZA-
نشانگر فشار (یا شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیریند ۳-۷-۶ مراجعه شود).	PI
کنترل کننده فشار (کنترل پمپ P و PCV به صورت خودفعال شونده نیست، هشدار±) (به زیریند ۸-۶ مراجعه شود).	PCA±
محدود کننده فشار کمینه (هشدار) (به زیریند ۲-۲-۵-۶ مراجعه شود).	PZA-
منبع انبساط باز	1
یادآوری - در صورت لزوم منبع خنک کننده باید بین سیستم و تجهیز تحت فشار نصب شود.	

شکل الف-۸- سیستم کنترل پمپ فشار با منبع انبساط باز

**الف-۶-۳- منبع انبساط از نوع غشائی با بالشتک گاز پیش فشرده شده**



راهنمای:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز. NO

شیر اطمینان (به منظور انبساط حرارتی طراحی شده و صرفا در صورتی که PS منبع انبساط کمتر از PSV سیستم باشد، ضروری است). PSV

نشانگر فشار (با شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیربند ۳-۷-۶ مراجعه شود). PI

کنترل کننده فشار پایین (هشدار-). PSA-

شیر قطع کن خودکار (خودبسته شونده هنگام اتفاف برق) SOV


محدود کننده فشار بیشینه (SOV بسته در فشار بالاتر از PSV مخزن) PZA+

تجهیزات تنها در صورتی که PS منبع انبساط پایین تر از فشار PSV سیستم باشد، ضروری است.

یادآوری - در صورت لزوم، منبع خنک کننده باید بین سیستم و تجهیز تحت فشار نصب شود.

**شكل الف-۹- منبع انبساط از نوع غشائی با بالشتک گاز پیش فشرده شده**

#### الف-۶-۴ منبع انبساط از نوع غشائی با بالشتک گاز کنترل شده



راهنما:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز. NO

شیر قطع کن خودکار (خودبسته‌شونده هنگام اتلاف برق) SOV

شیر کنترل فشار. PCV

کمپرسور (اختیاری). C

شیر اطمینان فشار (به منظور انبساط حرارتی و / یا فشار بیشینه گاز طراحی شده است). PSV

نشانگر سطح آب (می‌تواند با استفاده از وسایل انتقال وزن مخزن به دست آید) (به زیربند ۲-۴-۶ مراجعه شود). LI

کنترل کننده سطح بالای آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار+)

کنترل کننده پایین سطح آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار-)

نشانگر فشار (یا شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیربند ۳-۷-۶ مراجعه شود). PI

کنترل کننده فشار (کنترل کمپرسور و PCV در صورتی که به صورت خودبسته شونده نباشد، هشدار) (به زیربند ۸-۶ مراجعه شود).

محدود کننده فشار کمینه (هشدار). PZA-

گاز 1

اختیاری 2

یادآوری ۱- PSV در سمت آب، صرفا در صورتی که PS منبع انبساط، پایین تر از PSV دیگ باشد، ضروری بوده و باید با درنظر گرفتن گرمای خروجی مجاز در سیستم دیگ اندازه‌گیری شود.


یادآوری ۲- PI می‌تواند در تجهیز PCA± گنجاده شود.

یادآوری ۳- در صورتی که مربوط به عملکرد سیستم باشد، فرستنده PCA± می‌تواند در سمت گاز واقع شود.

یادآوری ۴- در صورت لزوم منبع خنک کننده باید بین سیستم و منبع انبساط نصب شود.

شکل الف-۱۰- منبع انبساط از نوع غشائی با بالشتک گاز کنترل شده

### الف-۶-۵ منبع انبساط بسته با بالشتک گاز از پیش فشرده شده




راهنما:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز.	NO
شیر قطع کن خودکار (خودبسته‌شونده هنگام اتفاق برق)	SOV
شیر اطمینان فشار (به منظور انبساط حرارتی طراحی شده است).	PSV
نشانگر سطح آب (می‌تواند با استفاده از وسایل انتقال وزن مخزن به دست آید) (به زیربند ۲-۴-۶ مراجعه شود).	LI
کنترل کننده سطح بالای آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار+).	LSA+
کنترل کننده پایین سطح آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار-).	LSA-
محدودکننده سطح پایین آب (SOV بسته، هشدار- (به زیربند ۳-۱-۵-۶ مراجعه شود).	LZA-
نشانگر فشار (با شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیربند ۳-۷-۶ مراجعه شود).	PI
کنترل کننده فشار پایین (هشدار-، می‌تواند در PZA- گنجانده شود).	PSA-
محدودکننده فشار بالا (SOV بسته در فشاری بالاتر از میزان مجاز برای سیستم انبساط) (به زیربند ۲-۵-۶).	PZA+
یادآوری - در صورت لزوم منبع خنک کننده باید بین سیستم و منبع انبساط نصب شود.	

شكل الف-۱۱- منبع انبساط بسته با بالشتک گاز از پیش فشرده شده

### الف-۶-۶ منبع انبساط بسته با بالشتک گاز یا بخار



راهنمای:

شیر قطع کن قفل شده در موقعیت باز. NO

شیر قطع کن خودکار (خودبسته‌شونده هنگام اتلاف برق). SOV

شیر کنترل فشار. PCV

شیر اطمینان فشار (به منظور انبساط حرارتی و/یا بیشینه فشار گاز طراحی شده است). PSV

نشانگر سطح آب (به زیریند ۴-۲-۶ مراجعه شود). LI

کنترل کننده سطح بالای آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار+). LSA+

کنترل کننده پایین سطح آب (می‌تواند در تجهیز LI یکپارچه شود، هشدار-). LSA-

محدود کننده کمینه سطح آب (SOV بسته، هشدار-) (به زیریند ۶-۱-۳ مراجعه شود). LZA-

نشانگر فشار (یا شیر اتصال سنجه اصلی) (به زیریند ۶-۷-۳ مراجعه شود). PI

کنترل کننده فشار (درصورتی که از نوع خودبسته‌شونده نباشد، PCV را کنترل کند، هشدار±) (به زیریند ۶-۸ مراجعه شود). PCA±

محدود کننده فشار بالا (SOV بسته در فشاری بالاتر از میزان مجاز برای سیستم انبساط) (به زیریند ۶-۵-۲). PZA+

گاز ۱

یادآوری ۱- در صورتی که مربوط به عملکرد سیستم باشد، فرستنده PCA± می‌تواند سمت گاز واقع شود.

یادآوری ۲- در صورت لزوم منبع خنک کننده باید بین سیستم و منبع انبساط نصب شود.

شكل الف-۱۲- منبع انبساط بسته با بالشتک گاز یا بخار

پیوست ب  
(الزامی)

ابعاد فضای انبساط

ب- ۱ کلیات

این پیوست باید به صورت مکمل باشد و فقط در رابطه با قوانین تجهیزات مطابق با این استاندارد استفاده شود.

ب- ۲ داده‌های مورد نیاز

ب-۲-۱ بسته به نوع و واحد، داده‌های زیر برای ابعاد منبع انبساط تحت فشار یا مخزن مورد نیاز است:

الف- حجم کلی آب دستگاه  $V_A$ ، بر حسب لیتر؛

ب- حجم انبساط دستگاه  $V_e$  بر حسب لیتر؛

پ- حجم اسمی منبع یا مخزن  $V_n$ ، بر حسب لیتر؛

ت- حجم موثر دستگاه و منبع یا مخزن  $V_o$ ، بر حسب لیتر؛

ث- حجم اولیه آب در منبع یا مخزن  $V_v$ ، بر حسب لیتر؛

ج- بیشینه دمای جریان مجاز  $t$ ، بر حسب درجه سلسیوس؛

چ- فشار اولیه  $P_o$ ، بر حسب بار؛

ح- فشار پرکردن  $P_a$ ، بر حسب بار؛

خ- فشار ایستا  $P_{st}$ ، بر حسب بار؛

د- فشار بخار  $P_D$ ، بر حسب بار؛

ذ- فشار نهایی  $P_e$ ، بر حسب بار؛

ر- فشار تنظیم شیر اطمینان، بر حسب بار؛

ز- فشار تنظیم مجدد شیر اطمینان، بر حسب بار.

هنگام استفاده از واحدهای مشخص شده در معادلات، تمام حجم‌های به دست آمده بر حسب لیتر و تمام فشارهای به دست آمده بر حسب بار (فشار سنجه) هستند.

ب-۲-۲ به طور کلی، حجم کلی آب دستگاه  $V_A$  باید از طریق حجم‌های آب زیر محاسبه شود:

الف- تولیدکننده‌های گرماء؛

ب- لوله‌کشی؛

پ- واحد اتلاف گرمایش.

ب-۲-۳ نرخ انبساط آب بر حسب درصد در بیشینه دمای جریان  $t$  باید توسط رابطه زیر مشخص شود:

$$n = 3.9 \times 10^{-4} t^2 + 0.31$$

که در آن انبساط حجم (تغییرات حجم در اثر تغییرات دما)  $V_e$  در دمای پرکردن  $10^\circ\text{C}$  باید به صورت زیر محاسبه شود:

$$V_e = n (V_A / 100)$$

ب-۲-۴ منابع انبساط یا حجم اسمی  $V_n$  تا ۱۵ لیتر باید دست‌کم شامل ۲۰٪ حجم اسمی خود در حجم اولیه آب  $V_v$  (حجم مایع ذخیره شده در منبع انبساط در پایین‌ترین دمای دستگاه) باشند. منابع انبساط با حجم اسمی بیشتر باید دست‌کم شامل ۰.۵٪ حجم آب  $V_A$ ، اما دست‌کم ۳ لیتر به عنوان حجم اولیه، باشند.

در مورد تلفات آب ناشی از تجهیزات، باید حجم آب اولیه بیشتر، در نظر گرفته شود.

ب-۲-۵ فشار اولیه  $P_o$  (فشار گاز در منبع انبساط، قبل از تحت فشار قرار دادن سیستم) باید دست‌کم معادل با جمع فشار ایستا  $P_{st}$  و فشار بخار  $P_D$  (فشار مطابق با بیشینه دمای جریان مجاز) باشد:

$$P_o \geq P_{st} + P_D$$

ب-۲-۶ فشار نهایی  $P_e$  نباید بیشتر از اختلاف فشار تنظیم شیر اطمینان (سنجه) و فشار تنظیم مجدد باشد. در صورت لزوم، اختلاف فشار ایستا بین محل نصب منبع و شیر اطمینان باید در نظر گرفته شود.

### ب-۳ فرمول‌های ابعادی

#### ب-۳-۱ منابع انبساط

حجم اسمی منبع انبساط باید دست‌کم:

$$V_{n \min} = 2 V_e^1$$

ب-۳-۲ منابع انبساط بدون غشاء

حجم اسمی باید دست‌کم:

$$V_{n \ min} = 3 V_e^2$$

۱- ضرب ۲ حجم آب اولیه مربوط برای منابع انبساط را در نظر می‌گیرد.

۲- ضرب ۳ حجم اولیه آب نسبی برای دستگاه‌های محافظت شده فیزیکی با بالشتک گاز مناسب را در نظر می‌گیرد.

### ب-۳-۳ منبع انبساط با غشاء و تولید فشار داخلی

حجم اسمی باید دست کم:

$$V_{n \ min} = 1.5 (V_e + V_v)$$

### ب-۳-۴ منبع انبساط از نوع غشائی

حجم اسمی باید دست کم:

$$V_{n \ min} = (V_e + V_v)[(P_e + 1)/(P_e - P_o)]$$

برای حجم موثر  $V_n$ ، شرط تکمیلی زیر باید برآورده شود:

$$V_o \geq V_e + V_v$$

به منظور اطمینان از اینکه منبع انبساط از نوع غشائی شامل حجم اولیه آب برای شرایط دستگاه سرد باشد، فشار پرکردن باید دست کم به مقدار زیر برسد:

$$P_{a \ min} = [V_n(p_o + 1)/(V_n - V_v)] - 1$$

که در آن :

$V_n$  حجم اسمی اندازه منبع انتخاب شده است.

به منظور اطمینان از اینکه در بیشینه دمای جریان، فشار نهایی  $P_e$  (به زیربند ب-۲-۶ مراجعه شود) افزایش نیافته است، فشار پرکردن نباید از مقدار زیر بیشتر شود:

$$P_{a \ max} = \frac{\frac{P_e + 1}{V_e (P_e + 1)}}{1 + \frac{V_n (P_e + 1)}{V_o (P_o + 1)}} - 1$$

به منظور اطمینان از اینکه فشار پرکردن درست تنظیم شده باشد،  $P_{a \ max}$  باید دست کم  $2/0$  بار بیشتر از  $P_{a \ min}$  باشد. در صورتی که ناکافی باشد، فضای انبساط بزرگتر باید انتخاب شود.

### ب-۳-۵ منابع انبساط با یک غشاء و تولید فشار خارجی (به عنوان مثال پمپ فشار یا سیستم گاز فشرده)

حجم اسمی باید دست کم مقدار زیر باشد:

$$V_{n \ min} = V_v + V_e$$

علاوه بر این شرط تکمیلی زیر باید برآورده شود:

$$V_o \geq V_v + V_e$$

### ب-۳-۶ الزامات منابع انبساط و مخازن

منابع انبساط و مخازن باید به منظور استقامت این در برابر بارهای مکانیکی و حرارتی طراحی شوند. حفاظت کافی در برابر خوردگی باید ایجاد شود.

**پیوست پ  
(آگاهی دهنده)**

**جنبه‌های عملکرد دیگ**

**پ-۱ کلیات**

این پیوست پیشنهاداتی درمورد عملکرد و آزمون سیستم دیگ با بیشینه زمان عملکرد بدون دخالت دست (انسان) در ۷۲ ساعت ارائه می‌دهد.

**پ-۲ نگهداری**

در صورت بروز مشکلات، باید شرکت بارزرسی یا (مرکز) خدمات تعمیر و نگهداری تامین‌کننده، مسئولیت بررسی و/یا آزمون وسایل کنترل و محدودکننده را در فواصل منظم، دست کم نیمی از سال یا بیشتر، بر عهده بگیرد.

**ت-۳ عملکرد و آزمون دیگ**

جداول پ-۱ و پ-۲ به منظور مشاهده و آزمون سیستم دیگ پیشنهاد شده‌اند. این اطلاعات باید بخشی از راهنمای دستورالعمل سازنده دیگ همراه با اقدامات اصلاحی مشخص برای تجهیزات عرضه شده باشد.

جدول پ-۱- چک لیست دیگ بخار

ملاحظات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	مشاهدات و آزمون‌ها
به یادآوری ۱ و ۲ مراجعه شود		T			O	۴-۱	محافظت در برابر فشار بیش از حد (شیرهای اطمینان)	
در مقایسه با محدودکننده‌ها و کنترل‌ها					T	۵-۱	نشانگر سطح آب	
-					T	۴-۶	وسایل تخلیه و بلودان	
مطابق با راهنمای دستورالعمل سازنده		T			O	۵-۳	شیرآلات	
-	T				O	۵-۵	کنترل آب تغذیه	
بررسی عملکردی به وسیله پایین آمدن سطح آب تا نقاط سوییج				T	O	۱-۶-۵	حافظت سطح پایین آب	
(O) مشاهده صدای غیرطبیعی، یو یا سایر عوامل قابل توجه.								
(T) بررسی و/یا آزمون رفتار عملکردی بخش‌های تجهیزات، ارجمله مشاهدات.								

## ادامه جدول پ-۱- چک لیست دیگ بخار

ملاحظات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	مشاهدهات و آزمون‌ها
در مقایسه با محدودکننده‌ها و کنترل‌ها				O	۵-۲			نشانگر فشار و دمای بخار
بررسی عملکرد با افزایش فشار تا نقاط تعویض				T	O	۵-۶-۲		محدودیت فشار
-				T	O	۵-۶-۳		محدودیت دما
(۱) مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده با نمونه‌های واقعی (به زیربند ۲-۷-۴ مراجعه شود) (۲) توسط شخص تایید صلاحیت شده و شایسته انجام می‌شود.		T (۲)		T (۱)	O	۴-۸		تجهیزات حفاظت کیفیت آب
(۳) آزمون‌های الکتریکی و مکانیکی توسط یک شخص تایید صلاحیت شده و شایسته انجام می‌شود.		T (۳)			O	۴-۳		سیستم‌های محافظت‌کننده
				O		-		بخش‌های تحت فشار (لوله‌ها، دریچه‌های بازرسی، فلنجه‌ها، واشرها، اتصالات و ...)
		T			O	۴-۴-۱		کنترل‌کننده‌های فشار و دما
			T		O	۵-۴		تامین آب تغذیه
(۴) به استاندارد EN 12953-10 مراجعه شود.					T (۴)	۴-۷		کیفیت آب
(۵) مطابق با دستورالعمل سازنده توسط شخص تایید صلاحیت شده و شایسته انجام می‌شود، اما نه کمتر از یک بار در سال	T (۵)				O	۴-۴		منبع تامین حرارت
(O) مشاهده صدای غیرطبیعی، یا سایر عوامل قابل توجه. (T) بررسی و/ یا آزمون رفتار عملکردی بخش‌های تجهیزات، از جمله مشاهدهات.								

## جدول پ-۲- چک لیست دیگ آب داغ

ملاحظات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	مشاهدهات و آزمون‌ها
به یادآوری ۱ و ۲ مراجعه شود		T			O	۴-۱	محافظت در برابر فشار بیش از حد (شیرهای اطمینان)	
-					O	۶-۴	نشانگر سطح آب	
-					O	۴-۶	وسایل تخلیه و بلودان	
مطابق با راهنمای دستورالعمل سازنده		T			O	۶-۶	شیرهای تهویه	
می‌تواند با شبیه‌سازی مطابق با زیربند ۳-۴-۳ انجام شود.				T	O	۶-۵-۱	حافظت سطح پایین آب	
در مقایسه با محدود کننده‌ها و کنترل‌ها					O	۶-۷	نشانگر فشار و دما	
می‌تواند با شبیه‌سازی مطابق با زیربند ۳-۴-۳ انجام شود.				T	O	۶-۵-۲	محدودیت فشار	
می‌تواند با شبیه‌سازی مطابق با زیربند ۳-۴-۳ انجام شود.				T	O	۶-۵-۳	محدودیت دما	
-				T	O	۶-۵-۳	محدودیت گردش	
(۱) مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده با نمونه‌های واقعی (به زیربند ۷-۴-۲ مراجعه شود) (۲) توسط شخص تایید صلاحیت- شده و شایسته انجام می‌شود.		T (۲)		T (۱)	O	۴-۸-۳	وسایل حفاظت کیفیت آب	
آزمون‌های الکتریکی و مکانیکی توسط یک شخص تایید صلاحیت- شده و شایسته انجام می‌شود.		T (۳)			O	۴-۳	سیستم محافظت کننده	
-				O		-	بخش‌های تحت فشار (لوله‌ها، دریچه‌های بازرگانی، فلنچ‌ها، واشرها، اتصالات و ...)	
-		T			O	۴-۴-۱ ۶-۸	کنترل کننده‌های فشار و دما	
-			T		O	۶-۳	منبع آب	
EN 12953-10 به استاندارد مراجعه شود.				T (۴)		۴-۷	کیفیت آب	
(O) مشاهده صدای غیرطبیعی، بو یا سایر عوامل قابل توجه.								
(T) بررسی و/ یا آزمون رفتار عملکردی بخش‌های تجهیزات، از جمله مشاهدهات.								

ادامه جدول پ-۲- چکلیست دیگ آب داغ

ملاحظات	۱۰۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	مشاهدات و آزمون‌ها
(۵) مطابق با دستورالعمل سازنده توسط شخص تایید صلاحیت شده و شایسته انجام می‌شود، اما نه کمتر از یک بار در سال	T (۵)				O	۴-۴	منبع تامین حرارت
(O) مشاهده صدای غیرطبیعی، بو یا سایر عوامل قابل توجه. (T) بررسی و/ یا آزمون رفتار عملکردی بخش‌های تجهیزات، از جمله مشاهدات.							

**یادآوری ۱- آزمون‌های عملکردی و مشاهدات اضافی می‌تواند توسط قوانین ملی، شخص سوم یا سازنده الزام شود.**

**یادآوری ۲- در صورتی که سطح ایمنی کاهش پیدا نکند، انحراف از بازه‌ها یا آزمون‌ها با توافق شخص سوم امکان‌پذیر است.**

**یادآوری ۳- باید به آزمون عملکردی دستگاه‌های اضافی خارج از دیگ توجه شود.**

## پیوست ت (آگاهی‌دهنده)

### وسایل تخلیه و بلودان

#### ت-۱ کلیات

این پیوست راهنمایی‌هایی مرتبط با طراحی وسایل تخلیه و بلودان ارائه می‌دهد.

#### ت-۲ طراحی وسایل تخلیه و بلودان

ت-۲-۱ مخازن بلودان باید با درنظر گرفتن بدترین شرایط ممکن بلودان برای دیگ(هایی) که به آن متصل هستند، بهویژه بیشینه فشار موج لحظه‌ای که در حین بلودان اتفاق می‌افتد، طراحی شوند.

این مهم به تجزیه و تحلیل جزئی برای شرایط تخلیه، اندازه منبع و قطر تهویه نیاز دارد. در غیاب بعضی تجزیه و تحلیل‌ها، فشار طراحی منبع بلودان باید ۲۵٪ بیشینه فشار مجاز دیگ‌ها و دمای طراحی باید دمای بخار اشباع در فشار طراحی باشد. این تضمین می‌کند که ضخامت مخزن شامل مقادیر اضافی خوردگی و/یا سایش در حین کار را در بر می‌گیرد.

ت-۲-۲ منبع بلودان باید مقاومت کافی در برابر تحمل بار شوک ناشی از بلودان متناوب و بارهای خارجی اتصالات لوله را داشته باشد.

ت-۲-۳ لوله‌کشی بلودان باید برای مقاومت در برابر افزایش سریع فشار، سرعت بالا، شوک حرارتی و لرزش ناشی از بلودان طراحی شود. لوله‌کشی باید به‌طور مناسب مهار شود.

ت-۲-۴ اندازه منبع بلودان و مقدار آب باقیمانده در مخزن باید برای اطمینان از خنکسازی کافی آب بلودان (در بیشینه نرخ بلودان و مدت زمان) پیش از ورود به تخلیه، کافی باشد. فضای بالای آب باقیمانده باید کافی باشد تا امکان انبساط بخار فلش فراهم شود.

ت-۲-۵ لوله داخلی می‌تواند داخل آب باقیمانده یا بالای خط آب تخلیه شود. در حالت دوم نواحی از پوسته که در معرض نفوذ آب از جریان ورودی قرار دارند باید از سایش/ خوردگی محافظت شوند.

ت-۲-۶ لوله تهویه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که:

الف- فشار انباست حین بلودان از فشار طراحی منبع بیشتر نشود، در غیاب چنین تجزیه و تحلیل‌ها، قطر لوله تهویه باید چهار برابر قطر لوله ورودی باشد؛

ب- بخار فلش به‌صورت ایمن تخلیه شود و هیچگونه انتقال آبی در خروجی لوله تخلیه وجود نداشته باشد؛

پ- تا حد امکان مستقیم و بدون هیچ شیر یا سایر وسایل مسدود کننده بهمنظور جلوگیری از جریان آزاد، باشد.

**ت-۲ لوله تخلیه باید:**

الف- بهگونه‌ای طراحی شود که دارای اندازه مناسب بهمنظور جلوگیری از تجمع بیش از حد آب حین بلودان باشد. در غیاب چنین تجزیه و تحلیلی، قطر داخلی قسمت خروجی باید دست کم یک‌ونیم برابر قطر داخلی لوله داخلی باشد.

ب- بهگونه‌ای متصل شود که منبع بلودان تقریباً نیمی از کل آب را بعد از هر بلودان نگهدارد و از ورود بخار فلش به تخلیه جلوگیری شود.

ت-۲ سطح خارجی منبع بلودان به طور معمول باید بهمنظور اجازه خنک کردن آب باقیمانده، بدون عایق بماند. بنابراین نصب باید به گونه‌ای انجام شود که شامل موانع یا سایر دستگاه‌های حفاظتی برای جلوگیری از تماس تصادفی با سطوح داغ باشد.

پیوست ث  
(آگاهی دهنده)

هشدارها و پایش واحد تاسیسات دیگ

ث-۱ کلیات

این پیوست، اطلاعاتی درمورد هشدارها و پایش‌ها ارائه می‌دهد.

ث-۲ شرایط هشدارها و پایش‌ها

شرایط هشدارها و پایش دیگ‌ها در سایت جدا از موقعیت دیگ می‌تواند به صورت زیر باشد (همچنین به شکل‌های ث-۱ و ث-۲ مراجعه شود):


الف- دیگ نمی‌تواند از راه دور بعد از شرایط قفل‌شدن تنظیم مجدد شود؛ این کار باید با حضور متصدی دیگ انجام شود و در محل مجدداً تنظیم شود (در مکان قرارگیری دیگ) (به زیربند ۴-۳-۵ مراجعه شود)؛

ب- صفحه نمایش<sup>۱</sup>‌های هشدار از راه دور باید اطلاعات کافی برای تشخیص وضعیت قرارگیری دیگ (ها) در حین کار یا شرایط هشدار، ارائه دهنده و درصورت لزوم، یک تجهیز توقف اضطراری اضافی فراهم گردد.

پ- درصورتی که خاموش کردن/ قفل کردن اضطراری از راه دور دیگ وجود داشته باشد، تصدیق و تکمیل این دستور باید به سیستم کنترل از راه دور منتقل شود؛

ت- درصورتی که نیاز به یک عکس العمل سریع به منظور قفل کردن برای نگهداری جریان بخار/ آب داغ فرآیند جریان پایین دست باشد، باید سیستم‌های جایگزین یا موازی ارائه شود؛


ث- سیستم از راه دور باید بتواند در شرایط محیط موجود در آن موقعیت، توجه متصدیان را جلب کند.



راهنما:

- |   |   |
|---|---|
| ۱ | دیگ   |
| ۲ | حسگر آتش  |
| ۳ | حسگر رطوبت  |
| ۴ | هشدار دیگ   |
| ۵ | هشدارهایی که باید از طریق رادیو یا تلفن (یا سایر امکانات فنی مناسب) به سرپرست دیگ برسند |
| ۶ | سرپرست دیگ  |
| ۷ | سرپرست دیگ قادر به رسیدن به دیگ در مدت زمان X ساعت باشد                                 |
| ۸ | شیر اصلی  |
| ۹ | سوخت  |

شكل ث-۱- هشدارها برای کاربردهای نفت و گاز



راهنمای:

- ۱ دیگ
- ۲ حسگر آتش
- ۳ حسگر رطوبت
- ۴ هشدار دیگ
- ۵ هشدارهایی که باید از طریق رادیو یا تلفن (یا سایر امکانات فنی مناسب) به سرپرست دیگ برسند
- ۶ سرپرست دیگ
- ۷ سرپرست دیگ قادر به رسیدن به دیگ در مدت زمان X ساعت باشد
- ۸ سوخت جامد
- ۹ قطع کن خودکار
- ۱۰ کوره

شکل ث-۲- هشدارها برای کاربردهای سوخت جامد

پیوست ج  
(آگاهی دهنده)

تغییرات اعمال شده در این استاندارد ملی در مقایسه با استاندارد منبع

ث-۱ بخش‌های حذف شده

پیوست F: حذف شده است.

پیوست ZA: حذف شده است.

در متن شکل ۱: جمله آخر «ارجاع به PED 97/23/EC» حذف شده است.

در زیربند ت-۲-۱: جمله آخر پاراگراف اول حذف شده است.

### کتاب نامه

- [1] Council Directive 97/23/EC of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment (Pressure Equipment Directive "PED")
- [2] ISO 14617-6, Graphical symbols for diagrams — Part 6: Measurement and control functions.
- [3] EN 12953-3:2002, Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts.

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۵-۲۲۱۵۶-۳: سال ۱۳۹۵، دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای - قسمت ۳: طراحی و محاسبات اجزای تحت فشار با استفاده از استاندارد EN 12953-3:2002 تدوین شده است.